



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی، انتخاب و ساخت مواد مهندسی

عنوان :

فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری

استاد راهنما :

نگارش:

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه	عنوان مطالب
۱	چکیده
۲	مقدمه
۶	۱- فصل اول - شرح کلی روش ریخته گری فومی (<i>EPC</i>)
۷	۱-۱- فرآیند ریخته گری <i>EPC</i>
۹	۱-۲- فهرست مزایای فرآیند <i>EPC</i> و نوع قطعات مناسب
۱۱	۱-۳- معایب فرآیند
۱۲	۱-۴- شمای مراحل تولید روش <i>EPC</i>
۱۳	۱-۴-۱- طراحی قطعه و ساخت قالب تولید فوم
۱۳	۱-۴-۲- ساخت مقاطع فومی
۱۷	۱-۴-۳- سرهمبندی مقاطع فومی
۱۷	۱-۴-۴- پوشش و مدل فومی
۱۸	۱-۴-۵- پرکردن و فشرده سازی قالب
۱۹	۱-۴-۶- بارریزی
۱۹	۱-۴-۷- تخلیه و تمیز کاری
۲۲	فصل دوم - بررسی عوامل موثر بر فرآیند ریخته گری فومی
۲۳	۲-۱- کلیات
۲۳	۲-۲- شرح مختصری از تحقیقات انجام شده
۲۵	۲-۳- روش آزمایش و مواد مورد استفاده در تحقیق کاتاشیما
۲۵	۲-۳-۱- مواد و تجهیزات مورد استفاده
۲۶	۲-۳-۲- روش و مراحل انجام کار
۲۶	۲-۳-۳- آزمایش سیالیت و متالوگرافی نمونه ها

صفحه	عنوان مطالب
۲۶	۴-۲- نتایج و بحث
۲۶	۴-۲-۱- تاثیر دانسیته فوم
۲۷	۴-۲-۲- بررسی تاثیر ضخامت پوشش
۲۹	۴-۲-۳- تاثیر درجه حرارت ریخته گری
۳۰	۴-۲-۴- تاثیر متغیر ها روی ساختار میکروسکوپی
۳۲	فصل سوم- نکات تکنیکی و مدل های ریاضی مطرح شده
	برای فرآیند EPC
۳۳	۳-۱- مطالعه حرکت مذاب در فرآیند EPC
۳۴	۳-۲- مدل سازی ریاضی
۳۸	۳-۳- روش عددی
۴۱	۳-۴- نتایج و بحث
۴۱	۳-۴-۱- بررسی تاثیر دانسیته فوم روی سیالیت مذاب
۴۲	۳-۴-۲- محاسبه اثر متغیر ها
۵۰	۳-۵- بررسی اثر فشار و سرعت حرکت گاز فوم با استفاده از شبیه سازی
	فرآیند EPC توسط نرم افزار $Flow - 3D$
۵۱	۳-۵-۱- کاربرد های شبیه سازی فرآیند LFC
۵۲	۳-۶- بررسی حرکت سیال در LFC
۵۶	۳-۷- زمان انجماد قطعه ریختگی
۶۲	فصل چهارم - تشریح نرم افزارهای مورد استفاده در شبیه سازی فرآیند ریخته گری فومی
۶۳	۴-۱- کلیات
۶۵	۴-۲- مش بندی یا المان بندی از قطعه یا قالب
۶۵	۴-۳- روشهای المان محدود (FEM) و روش تفاضلی محدود (FDM)

صفحه	عنوان مطالب
۶۷	۴-۴- شبیه سازی در صنعت
۶۷	۴-۵- نیازهای مدلسازی ریخته گری
۷۰	۴-۶- شبیه سازی انجماد
۷۲	۴-۷- ساختار نرم افزارهای شبیه سازی
۷۴	۴-۸- تقسیم بندی نرم افزارهای شبیه سازی
۸۳	نتیجه گیری
۸۵	پیشنهادهات
۸۸	فهرست منابع فارسی ولاتین
۹۱	چکیده انگلیسی
۹۳	ضمیمه ۱ – فهرست نرم افزار های مورد استفاده در <i>LFC</i>

فهرست جدول ها

صفحه	عنوان
۹	جدول (۱-۱) - تفرانس تخمین مدل‌های EPS
۱۱	جدول (۲-۱) - شمای مراحل تولید روش EPC
۱۴	جدول (۲-۱) - چگالی مدل های مورد نیاز برای ریخته گری با مدل فومی
۲۵	جدول (۱-۲) - دانه بندی ماسه سیلیسی مورد استفاده در تحقیق کاتاشیما
۲۵	جدول (۲-۲) - آنالیز شیمیایی آلیاژ آلومینیوم ۳۶۵ [۱] .

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۴	شکل ۱- نحوه تزریق و شکل گیری فوم در داخل قالب فلزی
۴	شکل ۲- نمایش شماتیک ساخت مدل فومی ، a) ورود بخار ، انبساط و شکل گیری مدل فومی ، b) سرد کردن ، c) خارج کردن مدل فومی از قالب فلزی
۵	شکل ۳- نمایش شماتیک ریخته گری فومی ، a) درجه حاوی ماسه بدون چسب ، b) نحوه قرار گیری مدل فومی در درجه ، c) قرار گرفتن ماسه خشک ، بدون چسب بر روی مدل فومی و ایجاد لرزش در حین پر کردن قالب، d) نحوه قرار گیری مذاب بجای مدل فداشونده در حین تبخیر آن
۱۵	شکل (۱-۱)- عملیات متوالی برای تبدیل پلی استرن به محصول ساخته شده
۱۶	شکل (۲-۱)- نمایش شماتیک ساخت مدل فومی ، a) ورود بخار ، انبساط و شکل گیری مدل فومی ، b) سرد کردن ، c) خارج کردن مدل فومی از قالب فلزی
۲۱	شکل (۳-۱) - شمای کلی فرایند EPC - ۱- مدل فومی ، ۲- خوشه ای کردن مدلها ، ۳- پوشش دادن ، ۴- قرار دادن مدل در قالب و ریختن ماسه بر روی آن ، ۵- ریختن مذاب ، ۶- خروج قطعه فلزی از قالب به همراه ماسه خشک
۲۷	شکل (۱-۲) - تغییرات سیالیت مذاب بر حسب دانسیته فوم پلی استیرنی در درجه حرارت ریخته گری ۷۲۰ درجه سانتیگراد

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۲۸	شکل (۲-۲) - تغییرات سیالیت بر حسب ضخامت پوشش اعمالی در دمای ریخته گری ۷۲۰ درجه سانتیگراد
۲۸	شکل (۳-۲) - تغییرات سیالیت بر حسب ضخامت پوشش اعمالی در دمای ریخته گری ۷۵۰ درجه سانتیگراد
۲۹	شکل (۴-۲) - تغییرات سیالیت بر حسب ضخامت پوشش اعمالی در دمای ریخته گری ۷۸۰ درجه سانتیگراد
۲۹	شکل های (۵-۲) - تاثیر سیالیت بر حسب درجه حرارت ریخته گری در دانسته فوم ۱۳/۲ کیلوگرم بر متر مکعب
۳۰	شکل های (۶-۲) - تاثیر سیالیت بر حسب درجه حرارت ریخته گری در دانسته فوم ۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب
۳۰	شکل (۷-۲) - با افزایش درجه حرارت ریخته گری ، علاوه براین که فواصل بین دندریتی افزایش می یابد ، میزان مک و حفره های گازی موجود در قطعات ریختگی نیز افزوده می شود
۳۱	شکل (۱-۳) - مذاب درون کانال
۳۴	شکل (۸-۲) - الف و ب- شبیه سازی کامپیوتری مدل حرکت سیال (مذاب) ، در حین قرار گیری به جای فوم فدا شونده [۸].
۴۳	شکل (۲-۳) - تصاویر بدست آمده از نرم افزار <i>FLOW - 3 D</i> - تصویری تخمینی از مقایسه پرکردن فلز مذاب به سمت جلو توسط <i>X-Ray</i> . پیکان ها کشش مذاب را به دلیل افزایش دانسیته فوم در ناحیه ای به سمت جلو نشان می دهند.
۴۴	شکل (۳-۳) - تغییرات فشار گاز با زمان .
۴۵	شکل (۴-۳) - میزان گاز تولید شده بر حسب دانسیته فوم .

فهرست شکل ها

صفحه	عنوان
۴۸	شکل (۵-۳) - طراحی فلاسک ، با یک وجه شفاف برای اندازه گیری حجم فاصله جبهه مذاب تا فوم جامد با یک دوربین سرعت بالا - (a) شماتیکی از حجم بین فوم جامد و فلز مذاب ؛ (b) فلاسک قبل از ذوب ریزی .
۴۹	شکل (۶-۳) - طراحی فلاسک ، با یک وجه شفاف برای اندازه گیری حجم فاصله جبهه مذاب تا فوم جامد با یک دوربین سرعت بالا - نمایش فلاسک در طول بارریزی .
۵۰	شکل (۷-۳) - اندازه گیری فشار گاز تولیدی در هر دو ثانیه با استفاده از تنظیم کردن عکس ها ، در طول پرشدن قالب .
۵۱	شکل (۸-۳) - فشار مختلف گاز بصورت رنگ های مختلف بعد از ۱/۰ ثانیه . فشارهای رنگی بدلیل تشکیل گاز فوم ایجاد می شوند ، که از حرکت منطقه ارغوانی رنگ پیروی می کنند .
۵۱	شکل (۹-۳) - فشار مختلف گاز بصورت رنگ های مختلف بعد از ۶/۹ ثانیه . فشارهای رنگی بدلیل تشکیل گاز فوم ایجاد می شوند ، که از حرکت منطقه ارغوانی رنگ پیروی می کنند .
۵۲	شکل (۱۰-۳) - مقایسه ای بین ریخته گری فومی (LF) با بدون (LF) - الف - ابتدا مذاب تمام راهگاه را پر کرده سپس شروع به بالا آمدن در حفره قالب می کند ، ب - ریخته گری با LF .
۵۳	شکل (۱۱-۳) - روش FEM برای محاسبه پیشروی مذاب ، در نظر گرفتن یک المان و سرانجام انتگرال گیری از سطح مورد نظر.
۵۵	شکل (۱۲-۳) - دیاگرام رسم شده توسط نرم افزار <i>Magma soft</i>
۵۷	شکل (۱۳-۳) - جایگزین شدن فلز مایع به جای مدل فومی - (a) فلز مذاب در حال پیشروی ، (b) شعاع حرارتی ایجاد شده توسط فلز مذاب و تبخیر فوم ، (C) گاز ایجاد شده در اثر تبخیر فوم ، (d) فوم جلوتر از مذاب در حال مایع شدن ، (e) فوم خیلی جلوتر از فلز مذاب و دور از حرارت .

چکیده

چکیده

برای کاهش هزینه های ریخته گری ، کاهش آلودگی هوا ، محیط و دقت در ریخته گری قطعات پیچیده ، امروزه فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری با ماسه بدون چسب بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری و ماسه خشک بدون چسب ، ابتدا مدل و سیستم راهگاهی از جنس فوم که معمولاً پلی استیرنی می باشد (اخیراً *PMMA* و *PAC* مورد توجه قرار گرفته است) ساخته شده و با چسب مخصوص به هم متصل شده و به کمک یک پوشش نسوز مناسب ، پوشش داده میشود . این مجموعه درون یک درجه یک تکه که کف آن مقداری ماسه خشک ریخته شده باشد قرار گرفته و عمل قالبگیری با اضافه نمودن ماسه و فشرده ساختن آن به کمک ارتعاش انجام می گیرد و قالب آماده ذوب ریزی می گردد. با ذوب ریزی و جایگزینی مدل توسط مذاب ، فرآیند ریخته گری کامل می گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که دانسیته فوم و ضخامت پوشش تاثیر قابل ملاحظه ای در ساختار میکروسکوپی قطعات ریختگی در یک دمای ثابت ریخته گری ندارد ، اما با افزایش درجه حرارت ریخته گری ، علاوه بر این که فواصل بین دندریتی افزایش می یابد ، میزان مک و حفره های گازی موجود در قطعات ریختگی نیز افزوده می شود . علاوه بر این آزمایش های متعدد روی ماسه تر و در شرایط مساوی و شبیه سازی کامپیوتری مدل حرکت سیال انجام شده است.