



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

“M.Sc.”

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان

فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

روش‌های تولید، خواص و کاربردها

استاد راهنما:

نگارش:

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۱	چکیده
۲	مقدمه
۳	فصل اول : کلیات
۴	۱-۱- مقدمه‌ای بر سوپرآلیاژها
۶	۱-۲- مقدمه‌ای بر فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۶	۱-۲-۱- مزایا و محدودیت‌های فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده
۹	فصل دوم: سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۰	۱-۲- سوپرآلیاژها
۱۱	۱-۱-۱- ترکیب شیمیایی و ساختار سوپرآلیاژها
۱۲	۱-۲- ریخته‌گری سوپرآلیاژها
۱۴	۲-۲- فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۴	۱-۲-۲- انواع فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۴	۱-۱-۲-۲- فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده حاوی نیکل، کبالت و مولیبدن
۱۵	۲-۱-۲-۲- فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده حاوی تنگستن
۱۵	۳-۱-۲-۲- فولادهای حاوی تنگستن و نیکل
۱۶	۴-۱-۲-۲- فولادهای حاوی تنگستن، نیکل و کبالت
۱۶	۵-۱-۲-۲- فولادهای حاوی تنگستن، نیکل و کرم
۱۷	۶-۱-۲-۲- فولادهای حاوی تنگستن و کبالت
۱۷	۲-۲-۲- فولاد حاوی تنگستن، نیکل و منگنز
۱۹	فصل سوم: روش‌های تولید سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۲۰	۳-۱- ذوب القائی در خلا (VIM)
۲۴	۳-۱-۱- کوره القائی تحت خلا
۲۷	۳-۱-۲- عملیات ذوب القائی در خلا

۲۹	- انجام گازها	۱-۲-۱-۳
۳۱	- هیدروژن زدایی	۲-۲-۱-۳
۳۲	- نیتروژن زدایی	۳-۲-۱-۳
۳۳	- اکسیژن زدایی	۴-۲-۱-۳
۳۸	- گوگرد زدایی	۵-۲-۱-۳
۴۱	- فسفر زدایی	۶-۲-۱-۳
۴۱	- حذف عناصر جزئی مضر	۷-۲-۱-۳
۴۲	- بررسی پایداری بوته	۸-۲-۱-۳
۴۵	- ذوب و آلیاژسازی فولادهای رسوب سخت‌شونده در عملیات VIM	۹-۲-۱-۳
۴۹	- فرآیند ذوب مجدد قوسی تحت خلاء (VAR)	۲-۳
۴۹	- تشریح فرآیند ذوب مجدد قوسی تحت خلاء	۱-۲-۳
۵۰	- اجزاء کوره VAR	۲-۲-۳
۵۳	- تأثیر کیفیت الکترود بر محصول VAR	۳-۲-۳
۵۳	- موارد استفاده روش VAR	۴-۲-۳
۵۴	- کنترل فرآیند VAR	۵-۲-۳
۵۷	- جزئیات حوضچه مذاب در فرآیند VAR	۶-۲-۳
۶۰	- موارد غیرعادی در فرآیند VAR و کنترل آنها	۷-۲-۳
۶۰	- عیوب شمشهای VAR	۸-۲-۳
۶۴	- بررسی واکنش‌های متالورژیکی در حین فرآیند VAR فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده	۹-۲-۳
۷۰	- ذوب مجدد با سرباره الکتریکی (ESR)	۳-۳
۷۰	- اصول فرآیند ESR	۱-۳-۳
۷۱	- کوره ESR	۲-۳-۳
۷۳	- خصوصیات سرباره‌های ESR	۳-۳-۳
۷۴	- نقش سرباره در فرآیند ESR	۴-۳-۳
۷۵	- مزایای عمدۀ فرآیند ESR	۵-۳-۳
۷۶	- تصفیه فولادها در فرآیند ESR	۶-۳-۳
۷۶	- ساختار فولادهای حاصل از ESR	۷-۳-۳
۷۶	- عوامل مؤثر در انتخاب سرباره برای فرآیند ESR	۸-۳-۳
۷۸	- ترکیبات استاندارد برای سرباره‌های ESR	۹-۳-۳

۷۹	۱۰-۳-۳- واکنشهای فیزیکی و شیمیایی در فرآیند ESR
۸۰	۱۱-۳-۳- واکنشهای مهم سرباره در فرآیند ESR
۸۹	۴-۳- ذوب سه مرحله‌ای

۹۶	فصل چهارم: خواص و کاربرد سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۹۷	۴-۱- خواص و کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۹۷	۴-۱-۱- متالورژی فیزیکی فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۰۱	۴-۱-۲- تأثیر عوامل مختلف بر خواص فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۰۱	۴-۱-۲-۱- مرحله ذوب و آلیاژسازی
۱۰۴	۴-۱-۲-۲- مرحله تصفیه
۱۱۰	۴-۱-۲-۳- مرحله فرآوری
۱۲۳	۴-۱-۳- کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده
۱۲۵	۴-۲- خواص و کاربرد سوپرآلیاژها
۱۲۵	۴-۲-۱- متالورژی فیزیکی سوپرآلیاژها
۱۲۹	۴-۲-۲- ریزساختارها
۱۲۹	۴-۲-۳- استحکام‌دهی سوپرآلیاژها
۱۳۱	۴-۲-۴- رفتار کارسختی
۱۳۳	۴-۲-۵- عملیات حرارتی
۱۳۵	۴-۲-۶- کاربرد سوپرآلیاژها

۱۳۷	فصل پنجم: نتیجه گیری
۱۳۸	نتیجه گیری
۱۳۹	پیشنهادها
۱۴۰	مراجع
۱۴۶	چکیده انگلیسی
۱۴۷	جلد انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان	
شماره صفحه	
جدول ۱-۱- تاریخچه تحقیق و توسعه فولادهای رسوب‌سخت‌شونده	۷
جدول ۲-۱- مزایای فولادهای رسوب‌سخت‌شونده	۸
جدول ۱-۲- دامنه متوسط عناصر آلیاژی اصلی و اثرات آنها بر سوپرآلیاژها	۱۲
جدول ۲-۲- ترکیب شیمیایی فولادهای رسوب‌سخت‌شونده تجاری با ۱۸ درصد وزنی نیکل	۱۵
جدول ۳-۱- واکنشهای گاززدایی تعادلی در خلا	۳۱
جدول ۳-۲- ثابت‌های تعادل رابطه اکسیژن‌زدایی در فاز گازی	۳۵
جدول ۳-۳- نسوزهای متداول در ساخت بوته کوره‌های VIM	۴۳
جدول ۴-۳- افت فشار ناشی از ناپایداری دیرگدازهای مختلف در تماس با مذاب فولاد کم کربن	۴۵
جدول ۴-۵- توان، فرکانس و ولتاژ مورداستفاده در چند کوره VIM با ظرفیت‌های مختلف	۴۷
جدول ۴-۶- سرعت ذوب چند فلز و آلیاژ در روش VAR	۵۶
جدول ۴-۷- واکنشهای گاززدایی تعادلی در خلاء	۶۵
جدول ۴-۸- تعدادی از ترکیبات استاندارد سرباره‌های مورد استفاده در فرآیند ESR	۷۹
جدول ۴-۹- محل و نوع واکنش در مناطق حمام فلز و سرباره مذاب	۸۰
جدول ۴-۱۰- انرژی آزاد (ΔG) تشکیل اکسید در دمای ۲۰۰۰ K	۸۱
جدول ۴-۱۱- تلفات اکسیدی آلیاژ Ni-Cr-Fe-Mo در فرآیند ESR	۸۲
جدول ۴-۱۲- تلفات اکسیدی فولاد بلبرینگ ۱%Cr, ۱.۵%C در فرآیند ESR	۸۲
جدول ۴-۱۳- تلفات اکسیدی فولاد ۳%Ni-Cr-Mo در فرآیند ESR	۸۲
جدول ۴-۱۴- تغییرات مقدار کربن در فرآیند ESR	۸۴
جدول ۴-۱۵- درجه گوگردزدایی با جریانها و سرباره‌های مختلف در فرآیند ESR	۸۷
جدول ۴-۱۶- مقایسه تفکیک گوگردزدایی در جریانهای مختلف فرآیند ESR	۸۸
جدول ۴-۱۷- ترکیب اکسیدهای آلیاژ ۷۱۸ براساس آنالیز کمی اشعه X	۹۲
جدول ۴-۱۸- ماکریتم قطری که با ذوب سه‌تایی تولید می‌شود	۹۳
جدول ۴-۱- محدوده خواص مکانیکی برخی از فولادهای رسوب‌سخت‌شونده بعد از آنیل	۹۷
جدول ۴-۲- ویژگیهای برخی از فازهای رسوبی در فولادهای رسوب‌سخت‌شونده	۱۰۱
جدول ۴-۳- مقایسه ناخالصیهای موجود در فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده	۱۰۴
جدول ۴-۴- تأثیر فرآیند ESR بر روی توزیع و اندازه آخالها در نواحی مختلف شمش	۱۰۷
جدول ۴-۵- تأثیر فرآیند ESR بر تعداد آخالها در نواحی مختلف شمش En24 شده فولاد	۱۰۷

جدول ۴-۶- خواص مکانیکی الکترود و شمش ESR شده در جهت طولی در فولاد (4340+V) -----	۱۰۸-----
جدول ۴-۷- خواص مکانیکی الکترود و شمش ESR شده در جهت عرضی در فولاد (4340+V) -----	۱۰۸-----
جدول ۴-۸- اثر عملیات همگن‌سازی بر روی خواص مکانیکی فولادهای پرآلیاژ -----	۱۱۲-----
جدول ۴-۹- ترکیب شیمیایی برخی از فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده ریختگی -----	۱۱۳-----
جدول ۴-۱۰- اثر همگن‌سازی بر روی خواص مکانیکی حالت آنیل فولاد پرآلیاژ -----	۱۱۴-----
جدول ۴-۱۱- خواص مکانیکی فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده استاندارد -----	۱۲۰-----
جدول ۴-۱۲- برخی از کاربردهای فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده -----	۱۲۴-----
جدول ۴-۱۳- فازهای مشاهده شده در سوپرآلیاژها -----	۱۲۷-----
جدول ۴-۱۴- محدوده مجاز آلیاژی در ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن-نیکل -----	۱۲۸-----
جدول ۴-۱۵- عملیات حرارتی تابکاری انحلالی و سیکل‌های پیرسخت کردن چند سوپرآلیاژ -----	۱۳۵-----

فهرست شکل‌ها

عنوان	شماره صفحه
شکل ۱-۱- ارتباط میان چقرومگی- استحکام برای چند فولاد با استحکام بالا و فولاد رسوب‌سخت‌شونده	۸
شکل ۱-۲- شکل شماتیک یک پره توربین به همراه پره توربین ریخته گری شده	۱۳
شکل ۲-۲- زمان تولید پره‌های مختلف توربین به همراه دمای کاری آنها	۱۳
شکل ۳-۱- روش‌های تولید محصولات ریخته شده از شمش‌های VIM یا الکترودها	۲۲
شکل ۳-۲- شماتیک کوره القایی در خلاء	۲۶
شکل ۳-۳- میزان انحلال نیتروژن در آهن مذاب و در حضور عناصر آلیاژی	۳۰
شکل ۴-۳- فشار اکسیژن در فضای بالای مذاب براساس تابعی از غلظت اکسیژن حل شده در مذاب	۳۱
شکل ۵-۳- تأثیر ظرفیت بوته و مدت زمان نگهداری بر روند حذف نیتروژن فولاد	۳۳
شکل ۶-۳- رابطه بین غلظت اکسیژن و کربن در فرآیند اکسیژن‌زدایی بوسیله کربن تحت خلاء	۳۷
شکل ۷-۳- روند کاهش اکسیژن و کربن مذاب فولاد با گذشت زمان و در حین فرآیند ذوب	۳۷
شکل ۸-۳- اثر مقدار کربن و سیلیسیم بر روند کاهش گوگرد از فولاد در حین ذوب تحت خلاء	۳۹
شکل ۹-۳- روند تبخیر عناصر جزئی از آلیاژ 80Ni-20Cr و آهن خالص	۴۲
شکل ۱۰-۳- تغییر مقدار اکسیژن حل شده در مذاب چهار نوع فولاد مختلف در اثر تجزیه نسوز	۴۴
شکل ۱۱-۳- شماتیک کلی از یک سیکل ذوب برای سوپرآلیاژ پایه نیکل در کوره VIM	۴۹
شکل ۱۲-۳- مقطع طولی از یک شمش فولاد آستانیتی تولید شده به روش VAR	۵۰
کل ۱۳-۳- طرح کوره VAR با الکترود مصرف شدنی	۵۱
شکل ۱۴-۳- شمای ساده‌ای از سیستم کنترل الکترود به روش وابسته به ولتاژ	۵۲
شکل ۱۵-۳- ارتباط بین شدت جریان ذوب و قطر شمش تولیدی در فرآیند VAR	۵۵
شکل ۱۶-۳- ارتباط بین ولتاژ قوس با طول قوس در فرآیند VAR	۵۵
شکل ۱۷-۳- فرکанс ریزش قطرات (DSF) نسبت به طول قوس بر حسب تابعی از جریان الکتریکی	۵۶
شکل ۱۸-۳- سرعت ذوب در فرآیند VAR برای شمش‌های مختلف براساس قطر آنها	۵۷
شکل ۱۹-۳- حوضچه مذاب در فرآیند VAR	۵۸
شکل ۲۰-۳- تغییرات سرعت ذوب نسبت به شدت جریان الکتریکی در فرآیند VAR	۵۹
شکل ۲۱-۳- تغییرات عمق حوضچه مذاب نسبت به شدت جریان الکتریکی در فرآیند VAR	۵۹
شکل ۲۲-۳- مقطع افقی سوپرآلیاژ پایه نیکل 718-IN ، ماکرواج شده	۶۱
شکل ۲۳-۳- (الف) مقطع عمودی از آلیاژ 718-IN ، ماکرواج شده برای نشان دادن نقاط سفید	۶۲
شکل ۲۴-۳- عیب طرح حلقه درختی در فولاد آلیاژی	۶۳

شکل ۳-۲۵-۳- عیب خالدار شدن در مقطعی از شمش VAR شده فولاد ابزار	۶۳
شکل ۳-۲۶-۳- فشار اکسیژن در فضای بالای مذاب براساس تابعی از غلظت اکسیژن حل شده در مذاب	۶۴
شکل ۳-۲۷-۳- نمودار الینگهام برای اکسیدهای مختلف	۶۹
شکل ۳-۲۸-۳- تغییر فشار بخار عناصر خالص با دما	۷۰
شکل ۳-۲۹-۳- شماتیک فرآیند ESR	۷۱
شکل ۳-۳۰-۳- نمایی از کوره ذوب مجدد با سرباره الکتریکی	۷۲
شکل ۳-۳۱-۳- نمایی از کوره IESR (ذوب مجدد با سرباره الکتریکی تحت گاز خنثی)	۷۳
شکل ۳-۳۲-۳- مناطق انجام واکنش‌ها در فرآیند ESR	۸۰
شکل ۳-۳۳-۳- حلالیت نیتروژن در آهن مذاب در دمای 1600°C	۸۳
شکل ۳-۳۴-۳- گوگردزادایی در سیستم چهار تایی $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2-\text{SiO}_2$	۸۹
شکل ۳-۳۵-۳- تغییرات عنصر سخت کننده در بالا و پایین شمش آلیاژ 718	۹۰
شکل ۳-۳۶-۳- مقایسه تمیزی آلیاژ 718 بر اساس آزمایش پرتو الکترونی در فرایندهای مختلف	۹۱
شکل ۳-۳۷-۳- مقایسه تمیزی آلیاژ 718 توسط Satton	۹۲
شکل ۳-۳۸-۳- تعداد نسبی شاخص‌های فراصوتی در بیلت‌های دانه ریز VIM+VAR	۹۳
شکل ۳-۳۹-۳- فرکانس نرماله شده انواع مختلف نقاط سفید آلیاژ 718 در طول یک سال	۹۵
شکل ۳-۴۰-۳- فرکانس نرماله شده الگوی حلقه‌ای و شرایط دندریتی	۹۵
شکل ۴-۱-۴- روابط فازی در سیستم Fe - Ni (a) شبیه پایدار (b) تعادلی	۹۸
شکل ۴-۲-۴- نمودار CCT فولاد رسوب‌سخت شونده 300 18Ni Marage آنیل محلولی شده	۱۰۰
شکل ۴-۳-۴- تأثیر تیتانیم روی استحکام تسلیم(a) فولاد کبالتدار (نوع C)	۱۰۳
شکل ۴-۴-۴- تأثیر ولتاژ بر روی عمق حوضچه مذاب در فرآیند ESR	۱۰۵
شکل ۴-۵-۴- تأثیر جریان ببروی عمق حوضچه مذاب در فرآیند ESR	۱۰۶
شکل ۴-۶-۴- تأثیر فرایندهای VAR و VIM بر بهبود چقرمگی شکست فولادهای پرآلیاژ	۱۰۹
شکل ۴-۷-۴- سطح شکست نمونه آزمایش ضربه شارپی برای شمش ریختگی فولاد پرآلیاژ	۱۱۴
شکل ۴-۸-۴- سطح شکست نمونه آزمایش ضربه شارپی برای شمش ریختگی فولاد پرآلیاژ	۱۱۵
شکل ۴-۹-۴- تأثیر دمای آنیل محلولی بر روی خواص کششی حالت آنیل فولاد رسوب‌سخت شونده	۱۱۷
شکل ۴-۱۰-۴- تأثیر عملیات آنیل محلولی بر روی خواص مکانیکی فولاد رسوب‌سخت شونده کبالتدار	۱۱۷
شکل ۴-۱۱-۴- تأثیر دمای آنیل محلولی بر روی (a) چقرمگی یک نوع فولاد رسوب‌سخت شونده	۱۱۸
شکل ۴-۱۲-۴- نمودار تنش - کرنش فولاد پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده C-300	۱۲۱
شکل ۴-۱۳-۴- رابطه تنش جریان با نرخ کرنش و کرنش برای فولاد C-300 در دمای اتاق	۱۲۲

- شکل ۱۴-۴ - تغییر $\frac{TS}{YS}$ و n با ϵ° در ورقی از فولاد C-300
- شکل ۱۵-۴ - تأثیر همزمان نرخ کرنش و سایز دانه آستنیت بر خواص کششی فولاد C-300
- شکل ۱۶-۴ - تأثیر نورد سرد روی اندازه دانه آلیاژ A-286
- شکل ۱۷-۴ - تأثیر کارسرد و پیرسازی بر سختی A-286

چکیده

سوپرآلیاژ و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده از جمله آلیاژهای پرکاربرد در صنعت می‌باشند. انواع مختلف این آلیاژها خواص مطلوبی را در شرایط کاری مختلف به وجود می‌آورند. برای حصول خواص مکانیکی مناسب باید جدایش عناصر آلیاژی و ناخالصی‌ها در پایین‌ترین سطح قرار گیرند. لذا ریخته‌گری این آلیاژها باید در کوره ذوب القایی تحت خلا^۱ (VIM) انجام شده و سپس تصفیه به روش‌های ذوب مجدد قوسی تحت خلا^۲ (VAR) و یا ذوب مجدد تحت سرباره الکتریکی^۳ (ESR) انجام گردد. مراحل مختلف فرآوری این آلیاژها در ایجاد خواص مطلوب و کاربردهای خاص موثر هستند. در این پژوهش، روش‌های مختلف تولید و فرآوری سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت‌شونده بررسی شده است. مشخص شده است که استفاده از روش‌های VIM، VAR و یا ESR تأثیر بسزایی در بهبود خواص مکانیکی این آلیاژها دارد. ریزساختار این آلیاژها طی عملیات پیرسازی اصلاح شده و باعث ایجاد خواص متنوعی در آنها می‌شود.

¹ Vacuum Induction Melting

² Vacuum Arc Remelting

³ Electro Slag Remelting

مقدمه:

تولید سوپرآلیاژها در اواخر ۱۹۳۰ در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و ایلات متحده آغاز شد. آلیاژهای اولیه به صورت کارشده^۴ تولید می‌شدند. جهت افزایش استحکام این آلیاژها از عملیات حرارتی رسوب سختی استفاده می‌شد. از سال ۱۹۳۹ آلیاژهای Ni-Cr-Fe توسط شرکت Inco تولید شدند که با استفاده از عملیات حرارتی انحلالی و رسوب سختی به حداقل استحکام دمای بالای خود می‌رسیدند. این آلیاژها استفاده وسیعی در پرهای توربین پیدا کردند.

تکنولوژی ذوب القایی تحت خلاء در اواخر دهه ۱۹۵۰ باعث افزایش قابلیت کارپذیری گرم و تولید آلیاژهای با ترکیب پیچیده‌تر و ساختار کنترل شده‌تر از طریق ریخته‌گری دقیق تحت خلاء شد. کنترل انجماد و دانه‌بندی منجر به ساخت قطعات با انجماد جهت دار و تک کریستال گردید که باعث افزایش تحمل دمایی این آلیاژ شد. امروزه پرهای توربین‌های گازی از طریق ریخته‌گری دقیق تحت خلاء تولید می‌شوند.

گروهی از سوپرآلیاژها بر مبنای ترکیبی از نیکل، آهن و کبالت تکامل یافته‌اند که برای کار در دماهای بالا در بازه 500°C - 1100°C و در موتورهای جت و توربین‌های گازی روی زمینی استفاده می‌شوند.

در سوپرآلیاژهای پایه نیکل، بعضی از این عناصر، مثل آلومینیم و تیتانیم بسیار فعال هستند و برخی دیگر همچون نایوبیم یوتکتیک‌هایی با نقطه ذوب پایین تشکیل می‌دهند.

فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده در زمرة فولادهای فوق مستحکم می‌باشند که تحقیق بر روی آنها در سال ۱۹۵۸ با ابداع رده‌های ۲۰ و ۲۵ درصد نیکل شروع شد. با پی بردن به تأثیر مولیبدن و کبالت در افزایش استحکام و سختی آلیاژهای فوق، در اوایل دهه ۱۹۶۰ فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده ۱۸ درصد نیکل کبالت دار برپایه سیستم آلیاژی Fe-Ni-Co-Mo حاوی تیتانیم در سه رده تجاری ۳۰۰، ۲۵۰ و ۳۵۰ توسعه داده شده و بازاریابی شدند. سرانجام آلیاژهای دیگری مانند فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده زنگنزن و فولادهای پرآلیاژ رسوب‌سخت شونده ویژه با استحکام بسیار زیاد در رده‌های ۴۰۰ و ۵۰۰ به وجود آمدند. در طول دهه ۱۹۶۰ برای این آلیاژها دو نوع بازار، یکی در کاربردهای نظامی و هواپضا و دیگری ساخت قالب‌ها و ابزارها به وجود آمد.

¹⁻wrought