



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"
مهندسی پلیمر - پژوهش صنایع رنگ

عنوان:

پوشش های خود تمیز شونده (سطح فرآبگریز)

استاد راهنما :

نگارش :

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۱

چکیده

۲

مقدمه

فصل اول : تعریف سطوح ابگریز

۴

۱-۱. مقدمه

۵

۲-۱. تعریف سطوح ابگریز

فصل دوم : بررسی خواص فرا ابگریزی و خودتمیزشوندگی برخی از گیاهان

۱۰

۱-۲. مقدمه

۱۰

۲-۲. ساختارهای دوتایی

۱۰

۱-۲-۲. برگ نیلوفر ابی

۱۲

۲-۲-۲. برگ برج

۱۳

۳-۲-۲. برگ تارو

۱۳

۴-۲-۲. گل اختر هندی

۱۵

Purple Setcreasea .۵-۲-۲

۱۸

۳-۲. ساختارهای واحد

۱۸

۱-۳-۲. برگ رامی

۲۰

۴-۲. ترکیب شیمیایی موادروغنی

فصل سوم : ساخت سطوح فرا ابگریز

۲۳

۱-۳. مقدمه

۲۳

۲-۳. تقلید و کپی برداری از برگ گیاهان

۲۴

۱-۲-۳. ایجاد سطح فرا ابگریز بر روی زیرایندی از الیاژ الومینیوم

۲۴

۲-۲-۳. ایجاد سطح فرا آبگریز بر روی زیرایندی از آلیاژ مس

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۲۶ ۳-۳. زبر کردن ماده ای با انرژی سطحی پایین

۲۶ ۱-۳-۳. فلوروکربن ها

۲۷ ۲-۳-۳. سیلیکون ها

۲۸ ۳-۳-۳. مواد الی

۳۲ ۴-۳-۳. موادمعدنی

۳۳ ۴-۳. ساخت زیرایندی زبر و تعديل آن با موادی با انرژی سطحی پایین :

۳۴ ۱-۴-۳. اسیدسایی و لیتوگرافی

۳۹ ۲-۴-۳. فرایند سل - ژل

۴۱ Layer-bue-layer(LBL)and colloidal assembly . ۳-۴-۳

۴۲ ۴-۴-۳. واکنش و رسوب شیمیایی

۴۹ فصل چهارم : کاربردها

۵۱ منابع و مأخذ

۵۵ چکیده انگلیسی

فهرست جداول ها

شماره صفحه

عنوان

۴۷

جدول ۳-۱: مقایسه مورفولوژی سطح هر چهار ساختار و زوایای تماس انها

فهرست شکل‌ها

عنوان

شماره صفحه

۴

شکل ۱-۱: تصویر برگ نیلوفر ابی با بزرگنمایی های متفاوت و

چگونگی تشکیل قطرات اب بر روی آن

۱۱

شکل ۲-۱: (الف)-تصویر برگ نیلوفر ابی در تالاب (ب)-تصویر یک قطره اب متحرک بر روی برگ نیلوفر ابی

(ج و د)-تصاویر SEM برگ نیلوفر ابی با بزرگ نمایی های متفاوت.

تصویر گوشه شکل (د) یک قطره اب بر روی برگ نیلوفر ابی با $2 \pm 161 = 161$ WCA را نشان می دهد

۱۲

شکل ۲-۲: (الف)-تصاویر چندین قطره اب بر روی برگ برنج (ب)-یک قطره اب متحرک بر روی برگ برنج

(ج و د)-تصاویر SEM برگ برنج با بزرگنمایی های متفاوت.

تصویر گوشه شکل (د)، یک قطره اب بر روی برگ برنج با $20 \pm 157 = 157$ WCA را نشان می دهد.

۱۴

شکل ۲-۳: (الف)-تصاویر چندین قطره اب بر روی برگ تارو

(ب، ج و د)-تصاویر SEM برگ تارو با بزرگنمایی های متفاوت.

تصویر گوشه شکل (د) یک قطره اب بر روی برگ تارو با $2 \pm 159 = 159$ WCA را نشان می دهد

۱۵

شکل ۲-۴: (الف)-تصویر برگ های گل اختر هندی (ب)-چندین قطره اب متحرک بر روی برگ گل اختر هندی

(ج و د)-تصاویر SEM برگ گل اختر هندی با بزرگنمایی های متفاوت.

تصویر گوشه شکل (د) یک قطره اب بر روی برگ گل اختر هندی با $20 \pm 150 = 150$ WCA را نشان می دهد

۱۶

شکل ۲-۵: تصاویر چندین قطره اب بر روی (الف)-صفحه جلویی برگ purple setcreasea

(ب)-بر روی صفحه پشتی. تصاویر SEM با بزرگنمایی های متفاوت از (ج و د)-صفحه جلویی برگ

(ه و ی)-صفحه پشتی برگ. تصاویر گوشه (د و ی) یک قطره اب روی صفحه جلویی با

$2 \pm 165 = 165$ و صفحه پشتی با $2 \pm 167 = 167$ WCA را نشان می دهد

۱۷

شکل ۲-۶: تصاویر چندین قطره اب بر روی (الف)-صفحه جلویی برگ *prefoliate knotweed*

(ب)-بر روی صفحه پشتی. تصاویر SEM با بزرگنمایی های متفاوت از (ج و د)-صفحه جلویی برگ

(ه و ی)-صفحه پشتی برگ. تصاویر گوشه (د و ی) یک قطره اب روی صفحه جلویی با

$2 \pm 163 = 163$ و صفحه پشتی با $2 \pm 161 = 161$ WCA را نشان می دهد

۱۹

شکل ۲-۷: شکل ۲-۶: تصاویر چندین قطره اب بر روی رامی (الف)-صفحه جلویی برگ (ب)-بر روی صفحه پشتی

تصاویر SEM با بزرگنمایی های متفاوت از (ج و د)-صفحه جلویی برگ (ه و ی)-صفحه پشتی برگ

تصاویر گوشه یک قطره روی صفحه جلویی با $2 \pm 164 = 164$ و صفحه پشتی با $2 \pm 38 = 38$ WCA را نشان می دهد

- شکل ۳-۹: تصاویر SEM سطوح فرایانگریز بدیت امده توسط زبر کردن مواد معدنی
 (الف)- نانومیله های اکسیدروی بدست امده از محلول دومرحله ای.
 تصاویرگوشه نیزنمودار XRD و تغییرات اینگریزی را نشان می دهد
 (ب)- فیلم نانو میله های اکسید تیتانیوم
- شکل ۳-۱۰: (الف)- تصویر AFM سطوح PET پوشش داده شده با لایه TMS بعداز
 تحت عمل قراردادن با پلاسمای اکسیژن (ب)- تصویر SEM سطوح Al اسیدسایی شده
 (ج)- تصویر SEM فیلم طلای الکترودیپوزشده (د)- تصویر SEM ستونهای نانویی بعداز اینگریز کردن
- شکل ۳-۱۱: تصاویر SEM دانه های کوچک شده پلی استایرن و زاویه تماس اب اندازه گیری شده بر روی سطوح اصلاح شده. قطر دانه های پلی استایرن و زاویه تماس اب بر روی سطوح عبارتند از
 (الف)- ۱۴۴°، ۳۶۰ nm- (ب)- ۱۳۵°، ۴۰۰ nm- (ج)- ۱۵۲°، ۳۳۰ nm- (د)- ۱۹۰°، ۱۶۸ nm-
- شکل ۳-۱۲: مقادیر زوایای تماس ظاهری بر روی سطوح پلی استایرنی کاهش یافته از نظر اندازه خط ممتد با استفاده از فرمول اصلاح شده کاسی محاسبه شده است.
 خط چین بوسیله مدل ونzel محاسبه شده است
- شکل ۳-۱۳: (الف)- تصویر SEM فوم سل-ژل متیل تری اتوکسی سیلان
 (ب)- تصویر AFM فیلم سل-ژل شامل ۳۰ درصد وزنی سیلیکای کلوئیدی
- شکل ۳-۱۴: سطوح فرایانگریز ایجاد شده بوسیله (الف)- LBL-assembly (ب)- colloidal assembly
- شکل ۳-۱۵: (الف)- خوشه های طلای تشکیل شده بر روی الکترود ITO
 (ب)- سطح مس با زبری دوبرابر و تصویر قطره بر روی این سطح
 (ج)- سطح مس پس از واکنش شیمیایی با گاز سولفور
 (د)- فیلم BCH-LA nanopin و زاویه تماس اب
- شکل ۳-۱۶: تصاویرشماتیکی از جهار نوع مورفولوژی سطح. (الف)- سطح صاف
 (ب)- تجمعی از نانوپارتیکل های کروی یک شکل و یک اندازه
 (ج)- میله های نانویی یک شکل و یک اندازه (د)- مش بازی از الیاف نانویی
- شکل ۳-۱۷: زوایای تماس و مورفولوژی سطوح چهار فیلم سیلیکایی با مونولایه TFCH self-assembly
 (الف)- سطح صاف (ب)- سطح نانوپارتیکل ها (ج)- سطح نانو میله ها (د)- سطح نانو الیاف ها

چکیده

سطوح خود تمیزشونده ، سطوح نانوساختار ابگریزی هستند که بوسیله حرکت آب تمیز می شوند. در طبیعت بیش از ۲۰۰ گونه گیاه شناخته شده است که از قطرات آب و حرکت انها جهت تمیز کردن سطوح خود از الودگی ها استفاده می کنند. بهترین گونه از این گیاهان، نیلوفرابی است.

عبارت « سطح خود تمیز شونده» بیانگر سطحی است که نیازی به تمیز کردن آن از سوی انسان نیست و تنها باید چنین سطوحی را در معرض ریزش آب قرار داد و نحوه کارکرد آب را تماشا کرد. هیچ استاندارد *DIN*، *ASTM* و یا *ISO* برای تعیین خصوصیات سطوح آبگریز خود تمیز شونده وجود ندارد. عملاً "چهار پارامتر تحلیلی وجود دارد و تنها در صورتی که تمام این چهار پارامتر با هم شرایط لازم را تامین نمایند یک سطح به عنوان سطح آبگریز خود تمیزشونده تلقی می شود. این پارامترها عبارتند از:

- زاویه تماس قطره آب با سطح: این زاویه باید بیش از 140° باشد.
- زاویه پسماند: مقدار این زاویه باید کمتر از 10° باشد.
- زاویه غلتتش: مقدار این زاویه باید کمتر از 10° باشد.
- ΔL : مقدار ΔL بدست امده برای سطح نباید بیش از 10 باشد.

بررسی سطوح گیاهان خود تمیز شونده ، مشخص کرد که دو نوع ساختار سطحی برای ایجاد یک سطح فرآبگریز خود تمیز شونده لازم و ضروری است. اولی ساختار میکرویی – نانویی است که ساختار دوتایی نامیده می شود و دیگری ساختار نانویی است که ساختار واحد نامیده می شود. همچنین بررسی این سطوح مشخص نمود که علاوه بر ساختار سطحی ، زبری سطح در مقیاس نانو به همراه ماده ای روغی شکل با انرژی سطحی پایین برای بوجود آمدن یک سطح آبگریز خود تمیز شونده ، امری ضروری است.

روش های تولید سطوح آبگریز خود تمیز شونده به سه گروه تقسیم می شوند:

۱. تقلید و کپی برداری از گیاهان
۲. زبر کردن ماده ای با انرژی سطحی پایین
۳. ساخت زیرایندی زبر و تعدیل آن با موادی با انرژی سطحی پایین