



دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد تهران جنوب  
دانشکده تحصیلات تكميلي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"  
مهندسی نساجی \_ تکنولوژی نساجی

عنوان:

ردیابی شکل الیاف پلی استر در تار عنکبوتی کاردینگ سیستم  
ریسندگی الیاف بلند

استاد راهنمای:

استاد مشاور:

نگارش:

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده .....	۱
مقدمه .....	۲
<b>فصل اول- کلیات و تحقیقات انجام شده قبلی</b>	
۱- تحقیقات انجام شده قبلی.....	۵
۱-۱- کلیات.....	۵
۱-۱-۱- انتقال الیاف .....	۶
۱-۱-۱-۱- تشكیل تار عنکبوتی و شکل الیاف .....	۹
۱-۱-۱-۲- عملیات سیلندر و دافر .....	۹
۱-۱-۱-۳- شکل الیاف و مکانیزم انتقال الیاف.....	۱۰
۱-۱-۲-۱- اثر متقابل دافر و سیلندر .....	۱۵
۱-۱-۲-۲- اثر متغیرهای ماشین بر روی شکل الیاف .....	۲۱
<b>فصل دوم- تجربیات</b>	
۱-۲- هدف .....	۲۲
۲- مشخصات مواد اولیه مصرفی.....	۲۴
۲-۱- پلی استر .....	۲۴
۲-۲- ماشینهای مورد استفاده جهت تولید و دستگاههای آزمایشگاهی .....	۲۵
۲-۲-۱- ماشینهای مورد استفاده جهت تولید .....	۲۵
۲-۲-۲- دستگاهها و ابزار و وسایل آزمایشگاهی .....	۲۵
۲-۲-۲-۱- دوربین عکاسی.....	۲۵
۲-۲-۲-۲- دستگاه استحکام سنج .....	۲۵
۲-۳- آزمایش‌های انجام شده .....	۲۶
۲-۳-۱- تصویر برداری از شکل الیاف در تار عنکبوتی .....	۲۶
۲-۳-۱-۱- نتایج تصویربرداری .....	۲۷
۲-۳-۱-۲- : اثر سرعت دافر بر شکل الیاف .....	۲۷
۲-۳-۱-۳- : اثر سرعت غلتک تغذیه بر ارائه طولی الیاف .....	۳۰
۲-۳-۱-۴- : اثر سرعت غلتک دافر به میانگین طول حلقه های ابتدایی و انتهایی .....	۳۰
۲-۳-۲- : آزمایش سنجش استحکام .....	۳۲
۲-۳-۳- : نتایج آزمایش سنجش استحکام .....	۳۲
<b>فصل سوم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات</b>	
نتیجه‌گیری و پیشنهادات .....	۴۰
پیوست‌ها .....	۴۹
منابع فارسی .....	۹۴
منابع انگلیسی .....	۹۵
چکیده انگلیسی .....	۹۶

## فهرست شکل‌ها

### صفحه

### عنوان

شکل ۱-۱: کلاسیبندی مشاهدات شکل‌های گوناگون الیاف در تار عنکبوتی دافر .....	۱۱
شکل ۱-۲: نواحی بالایی و پایینی انتقال الیاف .....	۱۲
شکل ۱-۳: انتقال الیاف از سیلندر به دافر .....	۱۳
شکل ۱-۴: انتقال الیاف از سیلندر به دافر در فلت کارد .....	۱۵
شکل ۱-۵: مکانیزم انتقال الیاف با حلقه انتهایی .....	۱۷
شکل ۱-۶: اثر شانه کردن با فلت‌های ثابت .....	۱۹
شکل ۱-۷: اثر سیلندر و دافر روی $g_k$ و $pf$ .....	۲۰
شکل ۲-۱: رابطه سرعت تولید و افزایش استحکام پلی استر .....	۲۴
شکل ۲-۲: شماتیک انتقال حرکت و غلتک‌های کاردینگ .....	۲۵
شکل ۲-۳: نمودار اثر غلتک‌های دافر و تغذیه بر شکل الیاف .....	۲۹
شکل ۲-۴: نمودار اثر سرعت غلتک‌های تغذیه و دافر بر ارائه طولی الیاف .....	۳۰
شکل ۲-۵: طول حلقه‌های ابتدایی و انتهایی برای سرعتهای مختلف .....	۳۱
شکل ۲-۶: استحکام تار عنکبوتی در جهت ماشین .....	۳۲
شکل ۲-۷: استحکام تار عنکبوتی در جهت عمود بر ماشین .....	۳۵
شکل ۲-۸: کار تا حد پارگی در جهت عمود بر ماشین .....	۳۷
شکل ۲-۹: کار تا حد پارگی در جهت ماشین .....	۳۸

جدول ۱-۱- شکل الیاف و درصدهای داده شده در کارد پنهایی ..... ۷
جدول ۱-۲- آرایش یافتگی الیاف در مواجه شدن با سیلندر اصلی ..... ۹
جدول ۱-۳- شکل الیاف قبل و بعد از انتقال از سیلندر به دافر ..... ۱۰
جدول ۱-۴- حالت‌های الیاف هنگام انتقال از سیلندر به دافر ..... ۱۱
جدول ۱-۵- کلاس‌بندی شکل الیاف در فتیله کارد ..... ۱۶
جدول ۱-۶- حالت‌های الیاف در انتقال از سیلندر به دافر ..... ۱۷
جدول ۱-۷- اثر سرعت سیلندر و دافر و نمره فتیله برآرایش الیاف ..... ۲۲
جدول ۲-۱- شکل الیاف در تار عنکبوتی ..... ۲۷
جدول ۲-۲- اثر سرعت غلتک‌های دافر و تغذیه بر شکل الیاف ..... ۲۸
جدول ۲-۳- اثر سرعت غلتک‌های تغذیه و دافر به ارائه طول الیاف ..... ۳۰
جدول ۲-۴- طول حلقه‌های ابتدایی و انتهایی برای سرعت‌های مختلف ..... ۳۱
جدول ۲-۵- آنوا و دانکن برای فیدر ۶/۵ و دافر ۶، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت ماشین ..... ۳۳
جدول ۲-۶- آنوا و دانکن برای فیدر ۱۰ و دافر ۱۰، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت ماشین ..... ۳۳
جدول ۲-۷- آنوا و دانکن برای فیدر ۱۴ و دافر ۱۴، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت ماشین ..... ۳۴
جدول ۲-۸- آنوا و دانکن برای فیدر ۶/۵ و دافر ۶، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت عمود برماشین ..... ۳۵
جدول ۲-۹- آنوا و دانکن برای فیدر ۱۰ و دافر ۱۰، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت عمود برماشین ..... ۳۶
جدول ۲-۱۰- آنوا و دانکن برای فیدر ۱۴ و دافر ۱۴، ۲۵، ۳۵، ۴۵ در جهت عمود برماشین ..... ۳۶

## چکیده

شکل الیاف در نخ توسط افراد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش شکل الیاف پلی استر در تار عنکبوتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار الیاف پلی استر  $3/3$  دسی تکس سفید و مقدار  $5/0$  درصد الیاف مشکی با همان مشخصات به روش ساندویچی باهم مخلوط گردیدند برای ردیابی از دو صفحه شیشه‌ای و آب استفاده گردید. شکل الیاف، ارائه طولی آن‌ها درصد فراوانی حلقه‌های و تأثیر سرعت‌های مختلف دافر و غلتک تغذیه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج حاصله حاکی از آن است که با افزایش سرعت تغذیه ارائه طولی الیاف افزایش یافته که به نظر می‌رسد اصطکاک الیاف در اثر این فرآیند افزایش یافته که باعث باز شدن بیشتر الیاف می‌گردد.

افزایش سرعت دافر موجب افزایش میانگین طول حلقه‌های ابتدایی و کاهش میانگین طول حلقه‌های انتهایی می‌گردد.

سرعت دافر در استحکام لایه در جهت طول و عرض ماشین اثرگذار است. که این تأثیر در جهت عرضی مشهودتر از جهت طولی لایه نشان داده شده است.

## مقدمه

جزئيات يك تحقیق نشان داده، الیافی که دافر را ترک نموده و به شکل تار عنکبوتی ظاهر می‌شوند در انتهای آن‌ها حلقه‌ای وجود دارد. که حدود ۵۰-۵۵٪ از این حلقه‌ها اصطلاحاً در جهت دم الیاف می‌باشد. «جهت عقبی الیاف». در حالی که ۲۰-۲۵٪ آن‌ها در جهت سر الیاف یا جلو الیاف می‌باشد که بیشتر آن‌ها به عنوان حلقه‌های بزرگ و حلقه‌های کوچک به ترتیب نام برده می‌شود. مشخص می‌گردد که اندازه حلقه‌ای که در انتهای الیاف تشکیل می‌گردد بیشتر از اندازه حلقه‌ای است که در ابتدای لیف تشکیل می‌گردد.

شكل ایده‌آل این است که تمام الیاف شرکت‌کننده در نخ باید حول محور نخ به حالت موازی قرار بگیرند. تا مقاومت خوبی در نخ بوجود آورند. اما ایجاد حلقه در لیف از طول می‌کاهد.

افزایش سرعت در سیلندر و دافر تأثیر شگرفی روی حلقه در الیاف دارد. به طوری که افزایش سرعت سیلندر مقدار حلقه را در انتهای لیف بیشتر می‌کند. در حالی که افزایش سرعت دافر تعداد حلقه‌ها در ابتدای لیف بیشتر می‌کند. از آنجایی که جهت و تعداد حلقه‌ها در الیاف تغذیه شده نقش مهمی را در کیفیت نخ بازی می‌کند بنابراین کاهش آن‌ها در مراحل مقدماتی ریسندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از این‌رو حتی المقدور حلقه‌ها در مرحله شانه و کشش حذف شده بالاخص حلقه‌هایی که در ابتدای الیاف تشکیل شده. در حالی که ترجیحاً در مراحل پایانی ریسندگی سعی بر حذف حلقه‌های انتهایی می‌شود.

ذکر این نکته ضروري است که در الیافی که به کار دینگ خوراک داده می‌شود چه به صورت متکا و چه به صورت شوت فید اگر چنانچه این الیاف دارای حلقه باشند یا نباشند نیز در تار عنکبوتی حاصل از کار دینگ باز این حلقه‌ها مشاهده می‌شود.

الیافی که دارای ضربی اصطکاک کمتری هستند چون به راحتی از روی سیلندر به دافر منتقل می‌شوند لذا در صد تشکیل حلقه در آن‌ها کمتر است.

حلقه‌های اصلی روی سیلندر در ابتدای لیف و در تار عنکبوتی در انتهای لیف تشکیل می‌شود. البته سرعت و فضای غلتک‌ها نیز در شکل دادن به کل حلقه‌ها و نسبت به حلقه‌های تشکیل شده در ابتدای یا انتهای لیف دارای تأثیر قابل توجهی است. لذا می‌توان چنین گفت که شروع و بزرگی و کوچکی تشکیل حلقه متأثر از عمل سیلندر و غلتک‌های دیگر است.

از طرفی میزان الیاف برگشتی روی سیلندر نیز در تشکیل حلقه موثر است اگر چنانچه ابتدای لیفی توسط دافر از روی سیلندر گرفته شود. بدین ترتیب امکان برگشت بر روی سیلندر دیگر نیست.

برگشت الیاف روی سیلندر نیز بستگی به تمیزی سطح سیلندر دارد. الیاف روی سطح سیلندر تحت یک تنفس هستند که این تنفس تا حدودی باعث صاف بودن الیاف می‌شود. بهممض اینکه این تنفس از روی الیاف برداشته شود. به خاطر خاصیت الاستیستیتایی که در الیاف وجود دارد. آن‌ها تمايل به جمع‌شدگی پیدا خواهند کرد که خود این حالت گاهاً باعث ایجاد حلقه می‌شود.

بنابراین از مجموع توضیحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که جهت و بزرگی حلقه در انتهاي الیاف و یا کوچکی حلقه در ابتدای الیاف متشكله در فتیله کار دینگ متأثر از دو عامل است.

الف\_ تأثیر ناشی از عمل بین سیلندر و غلتک‌های ورکر و استرپیر

ب\_ تأثیر دافر، تغییر در الگوی اولیه حلقه‌ها در دافر شکل می‌گیرد.

این تأثیر ناشی از پدیده پیچیده‌ای روی الیاف برگشت پذیر و الیاف بدون برگشت پذیر می‌باشد. حتی گاهاً اتفاق افتاده الیافی که دارای حلقه هستند کاملاً باز و صاف شده و عکس این عمل نیز مشاهده شده است. [ ۷ ]