



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"
مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

کاربرد ترکیبات زیرکنیوم بر تولید الیاف سرامیک

استاد راهنما:

نگارش:

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۱	چکیده
۲	مقدمه
۴	فصل اول: کلیات
۵	۱-۱- هدف
۵	۲-۱ سرامیک
۷	۳-۱- تقسیم بندی کلی سرامیکها
۷	۳-۱-۱- سرامیکهای ساختمانی(Structural)
۷	۳-۱-۲- سرامیکهای نسوز(Rrefractors)
۷	۳-۱-۳- سرامیکهای بدنه سفید(Whitewares)
۷	۴-۱- سرامیکهای تکنیکی یا پیشرفته(Technical)
۷	۴-۱-۱- طبقه بندی سرامیکهای مهندسی
۷	۴-۱-۲- اکسیدی
۸	۴-۱-۳-۲- غیر اکسیدی
۸	۴-۱-۲-۲-۱- تیتانیوم باریم(Barium titanate)
۸	۴-۱-۲-۲-۲- بیسموت استرانسیوم(Bismuth strontium calcium copper oxide)
۸	۴-۱-۲-۳-۲- نیترید بور(Boron nitrid)
۸	۴-۱-۲-۴- فریت(Fe_3O_4)
۸	۴-۱-۲-۵- کاربید سیلیسیم(Silicione carbide)
۹	۴-۱-۲-۶- سیلیکون نیترید((Si_3N_4) Silicione nitride)

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۹	- سیلیکات منیزیم (magnesium silicate) Steatite
۹	- اکسید اورانیوم (UO_2) Uranium oxide
۹	- ترکیب $(YBa_2Cu_3O_{7-x})$ Yttrium barium copper oxide
۹	- اکسید روی ((ZnO)) Zinc oxide
۹	- دی اکسید زیرکنیوم (Zirconia) Zirconium dioxide
۱۱	- خواص سرامیکها
۱۱	- خواص مکانیکی
۱۱	- خواص الکتریک
۱۱	- خواص مکانیکی
۱۱	- خواص الکتریکی
۱۱	- الکتروسرامیکها
۱۱	- نیمه هادیها
۱۲	- سرامیکهای رسانا
۱۲	- پلاریزاسیون
۱۲	- رفتار پیزو الکتریک
۱۳	- رفتار پیزو الکتریک
۱۳	- رفتار فروالکتریک
۱۳	- اثر الکترو اپتیک
۱۶	- طبقه بندی سرامیکها

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۱۶	۱-۶-۱- غیر کریستالی
۱۶	۱-۶-۲- کریستالی
۱۷	۱-۷- زینتر کردن
۱۷	۱-۸-۱- پودرهای سرامیکی
۱۷	۱-۸-۱-۱- انواع پودرهای سرامیکی
۱۷	۱-۸-۱-۱-۱- آلومینا (Al_2O_3)
۱۷	۱-۸-۱-۲- زیرکنیا (ZrO_2)
۱۷	۱-۸-۱-۳- کاربید سیلیسیوم (SiC)
۱۷	۱-۸-۱-۴- نیترید سیلیسیوم (Si_3N_4)
۱۸	۱-۸-۱-۲- زیرکنیا (ZrO_2)
۱۸	۱-۸-۱-۲- تکنیکهای نوین تولید پودر
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱- تبخیر حلal
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱-۲- رسوب
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱-۳- فرآیند سُل-ژل
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱-۴- سنتز الکترو شیمیائی
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱-۵- فرآیند قوسی با الکترود واکنشی غوطه وری
۱۹	۱-۸-۱-۲-۱-۶- تکنیکهای محلول
۱۹	۱-۸-۱-۲-۲-۱- تکنیکهای واکنش از فاز بخار
۱۹	۱-۸-۱-۳- تهیه پودرها از حالت جامد

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۱۹	۴-۲-۸-۱- واکنشهای گاز جامد
۱۹	۳-۱-۲-۸-۱- فر آیند سُل- ژل
۲۱	۹-۱- زیرکنیوم (Zirconium)
۲۲	فصل دوم: الیاف سرامیک
۲۳	۱-۲- الیاف سرامیک
۲۳	۱-۱-۲- طبقه بندی الیاف سرامیک
۲۳	۱-۱-۱-۲- الیاف اکسیدی
۲۳	۱-۱-۱-۲- الیاف غیر اکسیدی
۲۳	۱-۱-۱-۲- الیاف اکسیدی
۲۹	۱-۱-۲- الیاف غیر اکسیدی
۳۴	فصل سوم: تولید الیاف سرامیک
۳۵	۱-۳- روش‌های تولید الیاف سرامیک
۳۵	۱-۳- با حضور لیف
۳۵	۲-۳- بدون حضور لیف
۳۵	۱-۳- تولید با حضور لیف
۳۶	۱-۱-۳- روش Impregnation
۳۶	۲-۱-۳- روش Deposition
۳۶	۳-۱-۳- Chemical Modification
۳۶	۴-۱-۳- روش Chemical Conversion

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۳۶	۲-۳-۲-۳-۱- ریسندگی الیاف از مواد مذاب سرامیکی
۳۶	۲-۲-۳-۲- ریسندگی الیاف از مشتقات با وزن ملکولی کم مواد تشکیل دهنده سرامیک
۳۶	۲-۳-۲-۳- ریسندگی الیاف از مشتقات پلیمری
۳۷	۳-۳- تقسیم بندی روش تولید
۳۷	۳-۳-۱- روشهای قدیمی
۳۷	۲-۳-۳- روشهای جدید
۳۷	۳-۳-۱- روشهای قدیمی
۳۷	۱-۱-۳-۳- Blow Method
۳۷	۲-۱-۳-۳- Centrifuge Method
۳۸	۲-۳-۳- روشهای نوین
۳۹	۲-۲-۳-۳- ۱- سنتز الیاف زیرکونیوم با الکترولیز زیرکونیوم اکسی کلراید $(\text{ZrOCl}_{2,8}\text{H}_2\text{O})$
۴۵	۲-۲-۳-۳- ۲- تهیه الیاف سرامیکی Y-TZP به روش الکترولیز- سل- ژل
۵۴	۲-۲-۳-۳- ۳- تولید الیاف سرامیکی پیزوالکتریک $\text{Pb}(\text{Nb},\text{Ni})\text{O}_3-\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ با استخراج از مخلوط سُل - پودر
۵۵	۲-۳-۲-۳-۱- تهیه پودر PNN-PZT
۵۷	۲-۳-۲-۳-۲- تهیه سُل PNN-PZT
۵۷	۲-۳-۲-۳-۲-۳-۱- تهیه سُل اولیه
۵۸	۲-۲-۳-۲-۳-۲- تهیه سُل قابل ریسندگی

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۶۱	- تهیه الیاف خام (green fiber)
۶۳	- زینتر کردن الیاف PNN-PZT
۶۳	- ارزش گرمایی مخلوط سُل - پودر
۶۷	- خواص فرو الکتریک و پیزو الکتریک الیاف PNN-PZT
۶۹	- تولید الیاف سرامیکی CeO ₂ -ZrO ₂ به روش الکترواسپینینگ
۷۶	فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۷۷	- نتیجه گیری
۷۷	- کاربرد الیاف سرامیک
۷۷	- سطوح نسوز
۷۷	- کابرد در کامپوزیت‌ها
۷۸	- هیترهای سرامیکی
۷۸	- الیاف سرامیکی نوری
۷۸	- کاربرد پیزو الکتریک
۷۸	- پیشنهادات

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

۷۹	منابع و مأخذ
۷۹	فهرست منابع فارسی
۸۰	فهرست منابع لاتین
۸۱	سایتهای اطلاع رسانی
۸۲	چکیده انگلیسی

فهرست جداول ها

شماره صفحه

عنوان مطالب

جدول ۱-۱ - خواص مختلف زیرکونیا.....	۱۰
جدول ۲-۱ - لیست بعضی از گروه های سرامیکهای فرو الکتریک.....	۱۶
جدول ۲-۲ - خواص الیاف تجاری اکسیدی.....	۲۵
جدول ۲-۳- درصد ترکیبات و مواد مورد استفاده در تولید الیاف سرامیکی اکسیدی.....	۲۹
جدول ۲-۴- خصوصیات الیاف غیر اکسیدی تجاری.....	۳۰
جدول ۲-۵- الیاف سرامیکی پلیمری تجاری.....	۳۱
جدول ۲-۶- الیاف تجاری اکسیدی و غیر اکسیدی سرامیکی در دسترس.....	۳۳
جدول ۲-۷- میانگین خواص مختلف الیاف سرامیک.....	۳۳
جدول ۳-۱- روشهای تولید الیاف سرامیک.....	۳۵
جدول ۳-۲- تاثیرات غلظت اکسی کلرید زیرکونیوم و نسبت مولاریته آن با اسید سولفوریک.....	۴۱
جدول ۳-۳- اثر اسید استیک بر سُل قابل رسندگی.....	۴۸
جدول ۳-۴- خواص ژله ای شدن محلول پیش ماده اولیه با نسبتهاي ترکيبي مختلف.....	۴۹
جدول ۳-۵- مشخصه طيف IR برای الیاف خام.....	۵۲
جدول ۳-۶- ارزش گرمایی و میزان کاهش وزن در روشهای مختلف.....	۶۴
جدول ۴-۱- کاربرد الیاف مختلف در ماتریسهای مختلف.....	۷۷

فهرست شکل ها

شماره صفحه

عنوان مطالب

۵	شکل ۱-۱- سرامیکهای سنتی
۶	شکل ۱-۲- درخت کاربردهای سرامیک
۱۲	شکل ۱-۳- دی الکتریک استاندارد در خازن را تحت میدان مغناطیسی.
۱۳	شکل ۱-۴- گروه های مواد فرو الکتریک با توجه به مواد با خاصیت پیزو و پیرو الکتریک
۱۵	شکل ۱-۵- رفتار پیزو الکتریک ۳ فیلم PZT با ضخامتهاي متفاوت
۲۱	شکل ۱-۶- تصویر زیرکنیوم به صورتهای مختلف
۲۷	شکل ۲-۱- دیاگرام تولید الیاف سرامیکی اکسیدی به روش شیمیائی
۲۸	شکل ۲-۲- فرمول شیمیائی دیمر آلومینیومی
۳۱	شکل ۲-۳- مراحل تولید الیاف سرامیک غیر اکسیدی در روش Preceramic polymer processing
۴۲	شکل ۳-۱- منحنی های TG-DTA الیاف خام
۴۲	شکل ۳-۲- نمودار XRD محصولات زینتر شده
۴۳	شکل ۳-۳- نمودار XRD محصولات زینتر شده
۴۳	شکل ۳-۴- طیف IR برای الیاف خام و زینتر شده در دماهی مختلف
۴۴	شکل ۳-۵- تصویر SEM (a) تصاویر SEM الیاف خام (b) تصاویر SEM الیاف زینتر شده
۴۶	شکل ۳-۶- تصاویر TEM الیاف زیرکونیای زینتر شده
۴۹	شکل ۳-۷- رابطه بین تنفس برشی و سرعت سُل قابل رسندگی
۵۰	شکل ۳-۸- امواج UV کمپلکس قند- زیرکونیل
۵۰	شکل ۳-۹- مکانیزم عمل محلوط زیرکونیل - قند
۵۱	شکل ۳-۱۰- اشعه فرابنفش تابانده شده به محلول الکترولیز شده در ۱۵ دقیقه، ۱۱ و ۲۴ ساعت

فهرست شکل ها

شماره صفحه

عنوان مطالب

..... ۵۱ شکل ۳-۱۰- طیف IR لیف ژلی b) زینتر شده
..... ۵۲ شکل ۳-۱۱- منحنی های TG-DTG ژل فایبر ها
..... ۵۳ شکل ۳-۱۲- تصاویر میکروسکوپ SEM a) ژل فایبرها b) لیف زینتر شده
..... ۵۶ شکل ۳-۱۳- پروسه تولید پودر PNN-PZT
..... ۵۷ شکل ۳-۱۴- توزیع اندازه ذرات تشکیل دهنده پودر سرامیکی تولیدی
..... ۵۷ شکل ۳-۱۵- پروسه تهیه سُل اولیه PNN-PZT
..... ۶۰ شکل ۳-۱۶- تغییرات غلظت نسبت به زمان پخت برای سُل محتوى اسید استیک و آب
..... ۶۱ شکل ۳-۱۷- سیستم اکستروژن
..... ۶۳ شکل ۳-۱۸- تصاویر SEM الیاف خام خشک شده با نسبت سُل-پودر ۱:۷ a) ساختار میکرونی
..... ۶۵ شکل ۳-۱۹- ساختار میکرونی الیاف زینتر شده در دماهای مختلف
..... ۶۶ شکل ۳-۲۰- نتایج XRD الیاف زینتر شده در دماهای مختلف
..... ۶۶ شکل ۳-۲۱- عکس الیاف PNN-PZT
..... ۶۷ شکل ۳-۲۲- نمایی از کامپوزیت اپوکسی پیزوالکتریک شامل ۷۸ لیف با اتصال ۱-۳۶۷
..... ۶۹ شکل ۳-۲۳- خواص پیزو الکتریک سرامیکهای کامپوزیتی
..... ۷۲ شکل ۳-۲۴- نتایج TG-DTG
..... ۷۲ شکل ۳-۲۵- نتایج XRD
..... ۷۳ شکل ۳-۲۶- طیف IR a) الیاف خام b) الیاف کلسینه شده
..... ۷۵ شکل ۳-۲۸- تصاویر میکروسکوپ SEM الیاف کلسینه شده سرامیکی در ۱۰۰۰ درجه برای ۶ ساعت

ف

چکیده

سرامیکها در اکثر صنایع مهم و کلیدی کاربرد های فراوانی پیدا کرده اند. که از آن جمله می توان صنعت نساجی و کاربرد الیاف سرامیک در موارد مختلف را نام برد. امروزه روند تولید الیاف سرامیک با روشهای نوین روز به روز در حال افزایش بوده و تحقیقات فراوانی بر روی آن انجام می شود.

در این پژوهش ابتدا به بررسی سرامیکها به طور کلی پرداخته شده است. سپس به الیاف سرامیک و روشهای کلی تولید آن اشاره شده و در انتها به زیرکنیا و روشهای تولید الیاف سرامیک بر پایه زیرکونیم اشاره شده است.

مقدمه

سرامیکها، گروهی از مواد را تشکیل می دهند که توجه زیادی را در ۳۰ سال گذشته، خصوصا در دهه اخیر به خود جلب نموده اند، اگر چه بشر استفاده از سرامیکها را احتمالا از زمان دسترسی به مواد اولیه آنها با شکل دادن خاک رس به صورت سفالی و آجر و غیره آغاز کرده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، سرامیکها برای ایجاد مواد پیشرفته مورد استفاده در کامپیوترها، الکترونیک نظیر خازنهای، ترمیستورها، وریستورها، وسلیل پیزو الکتریک و دیگر قطعات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. ابزارهای برشی سرامیکی در صنعت برای ماشینکاری سخت مورد استفاده واقع شدند. کامپوزیتهای زمینه سرامیکی مواد نسبتاً جدیدی می باشند که به صورت قابل ملاحظه ای دارای تافنس شکست بالاتر و اعتماد پذیری بیشتر در مقایسه با سرامیکهای مونو لیتیک (یکپارچه) می باشند، که سبب فراهم آمدن پتانسیل لازم برای جایگزینی قطعات در بسیاری از کاربردهای قطعات مهندسی سازه ای (کاربردهای مکانیکی) می گردد. مواد سرامیکی جزو مهمترین گروه های مواد می باشند که دارای بسیاری از کاربردها در آینده خواهند بود. با وجود این در میان موانع عمدہ ای که در استفاده گسترده امروزی آنها وجود دارد، می توان حد تافنس نسبتاً پایین، مسائل مورد مواجه در ساخت آنها، و نتیجتاً قیمت بالای آنها را نام برد. بنابر این بیشتر تحقیقات در یافتن راه حل برای این مشکلات متتمرکز گردیده است که افزایش درک و شناخت لازم در موارد مرتبط را ضروری می نماید.

به طور کلی ۳ مرحله برای تولید محصولات سرامیکی در کاربردهای مهندسی مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:

فرآیند قبل پخت، شکل دادن خام، پخت و متراکم شدن.

فرآیندهای قبل پخت مراحل مقدماتی می باشند که مواد خام تا مرحله شکل دادن خام تحت عملیات قرار می گیرند. شکل دادن خام مرحله ای می باشد که در آن پودرهای سرامیکی به شکل تمام شده مورد نظر در قبل از پخت و متراکم شدن نهایی در می آیند. روش‌های شکل دادن خام شامل روش‌های صنعتی و آزمایشگاهی است. پخت یا متراکم شدن مرحله ای است که در آن محصول نهایی حاصل می شود که معمولاً

توسط پخت در دمای بالا اجرا می شود. که در این مرحله زینتر کردن مهمترین فرآیند متراکم نمودن سرامیکها می باشد.

سرامیکها امروزه در اکثر صنایع مهم و کلیدی کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند. که از آن جمله می توان صنعت نساجی و کاربرد الیاف سرامیک در موارد مختلف را نام برد. امروزه روند تولید الیاف سرامیک با روشهای نوین روز به روز در حال افزایش بوده و تحقیقات فراوانی بر روی آن انجام می شود. در این تحقیق در ابتدا به طور مختصر و کلی به سرامیکها و مواد تشکیل دهنده آنها پرداخته شده و سپس تقسیم بندی الیاف سرامیک بر و ساختار زیرکونیوم و ترکیبات اکسیدی آن و کاربرد آن در روشهای مختلف تولید الیاف سرامیک که بیشتر در روشهای نوین می باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد.