



دانشگاه تهران

دانشکده فنی

## مطالعات آزمایشگاهی تزریق غیر امتحاجی گاز در مخازن کربناته شکافدار در مقیاس مغزه

نگارش:

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  
در رشته مهندسی شیمی-مخازن هیدروکربوری(نفت)

## فهرست مطالب

۶.....	فهرست جدول ها
۷.....	فهرست شکل ها
۸.....	چکیده :
۹.....	مقدمه:
۱۱.....	فصل اول، کلیات
۱۲.....	تعريف مخزن شکاف دار
۱۵.....	أنواع تزريق غير امتزاجي گاز:
۱۶.....	فرآیند ریزش ثقلی
۱۹.....	تزريق گازغیرهیدروکربوری
۲۱.....	تزريق هوا و / يا نیتروژن غیرخالص.
۲۱.....	تزريق امتزاجی گاز
۲۳.....	فصل دوم
۲۳.....	مروری بر مقالات و انتشارات
۲۶.....	فرایند بازیافت در شرایط ثانویه:
۲۷.....	فرایند بازیافت در شرایط ثالثیه :
۲۹.....	مکانیزم ریزش ثقلی
۳۰.....	مطالعات آزمایشگاهی ریزش ثقلی در سیستم ترکدار تحت شرایط امتزاجی
۳۳.....	مشاهدات آزمایشگاهی ریزش ثقلی دی اکسید کربن در سیستم ترکدار
۳۶.....	ارتباط بین نیروی ثقلی و نیروی مویینه
۳۶.....	تئوری محاسبه کشش سطحی
۴۰.....	مدلی برای پیش بینی میزان تولید نفت بر اساس ریزش ثقلی
۴۶.....	روابط ریاضی حاکم بر پدیده ریزش ثقلی
۵۰.....	تاریخچه تزريق گاز در مخازن ایران
۵۰.....	مخزن آسماری هفتگل
۵۱.....	پروژه تزريق گاز آسماری به میدان گچساران
۵۱.....	پروژه تزريق گاز لب سفید آسماری
۵۲.....	پروژه تزريق گاز میدان مارون آسماری
۵۲.....	پروژه تزريع گاز میدان کرچ آسماری
۵۳.....	مروری بر آزمایشات انجام گرفته شده
۵۳.....	آزمایش های ترویگر و همکاران
۵۳.....	آزمایش های ذوموره
۵۳.....	آزمایش های ثقلی کشش سطحی
۵۴.....	آزمایش های سروش - سعیدی

۵۴	آزمایش‌های فشار موئین 27-IFT
۵۴	آزمایش‌های بوچار
۵۵	آزمایش‌های هگورت
۵۵	سیالابزنی نیتروژن در سازند است فیورد میدان برنت (دریای شمال)
۵۶	فصل سوم
۵۶	محاسبات، شرح دستگاه و آزمایشات
۵۷	مقدمه
۵۸	روشهای اندازه گیری و محاسبه تخلخل
۶۱	روش اندازه گیری نفوذ پذیری
۶۲	روشهای اندازه گیری اشباع سیال
۶۲	اندازه گیری اشباع کاز
۶۲	محاسبه اشباع نفت بوسیله محفظه Retort
۶۳	اندازه گیری میزان آب بوسیله دستگاه Retort
۶۳	محاسبات
۶۳	تعیین تخلخل
۶۴	تعیین تراوایی
۶۴	تعیین دانسیته آب و نفت سفید
۶۴	تعیین ویسکوزیتی
۶۵	محاسبه عدد موئینگی
۶۶	شرح دستگاه
۶۹	مطالعه آزمایشگاهی
۶۹	روش کار
۷۱	آزمایشات جابجایی
۷۲	فصل چهارم
۷۲	نتیجه گیری و پیشنهادات
۷۳	اثر نیروی ثقلی
۷۵	اثردیبی
۷۸	ریزش ثقلی آزاد
۷۸	سرعت بحرانی
۷۹	تأثیر درجه اشباع اولیه آب
۸۱	پیشنهادات
۸۲	منابع و مراجع
۸۷	علام اختصاری
۹۰	پیوست

## فهرست جداول ها

- جدول ۲-۱: خصوصیات مغازه های مورد آزمایش.  
جدول ۲-۲: خواص سیالات مورد استفاده در آزمایشات.  
جدول ۲-۳: میزان درصد درجه اشباع آب و نفت در مغازه های مورد استفاده و عدد  
بدون بعد موئینگی در آزمایشات انجام شده

## فهرست شکل‌ها

- شکل ۲-۱: اثر دبی جابجایی بر روی برش بوتان ۳۳
- شکل ۴-۱: نمودار تولید بر حسب زمان برای تستهای شماره ۴ و ۵ جهت مشاهده اثر گراویته ۷۵
- شکل ۴-۲: نمودار تولید بر حسب زمان برای تستهای شماره ۳، ۶، ۴ و ۷ جهت مشاهده اثر دبی ۷۷
- شکل ۴-۳: نمودار درصد بازیافت بر حسب مقدار گاز تزریقی برای تستهای شماره ۳، ۶ و ۷ جهت مشاهده اثر دبی ۷۷
- شکل ۴-۴: تولید آب همزاد مربوط به تست اول طی سه مرحله حین تزریق گاز ۷۹
- شکل ۴-۵: تولید آب همزاد مربوط به تست سوم طی چند مرحله حین تزریق گاز ۸۰
- شکل ۴-۶: عکس انتقالی نسبی آب در حضور نفت و گاز با End point (شکل سمبلیک) ۸۰

## چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر دبی جابجایی<sup>۱</sup>، نفوذپذیری ماتریس، اثر نیروی ثقلی و اثر آب همزاد<sup>۲</sup> بر روی مکانیزم ریزش ثقلی<sup>۳</sup> می باشد. ریزش ثقلی یکی از مهمترین مکانیزم‌های تولید نفت در مخازن ترکدار می باشد. تزریق گاز ممکن است ریزش ثقلی را تقویت کند یا به تأخیر بیاندازد. پیدا کردن دبی تزریق بهینه مهمترین هدف ما در این مطالعه می باشد. در آزمایشات انجام شده نیتروژن به عنوان گاز غیر امتزاج تزریقی و نفت سفید<sup>۴</sup> به عنوان سیال جابجا شونده استفاده گردید مغزه های مورد استفاده از سنگهای رخمنون آسماری مسجد سلیمان با جنس کربناته و ترکدار، تهیه گردید.

دبی تزریق گاز یک عامل مهم در بازیافت نفت می باشد. در این آزمایشات یک دبی بحرانی مشاهده گردید که بالاتر یا پایین تر از این دبی بازیافت نفت کاهش می یابد. این پدیده بر اساس رقابت بین نیروهای ویسکوز، موئینه و ثقلی بیان می شود. درگیری بین این نیروها نوع جابجایی از نظر پایداری و ناپایداری را مشخص می کند. اثر گراویته به این صورت مشاهده شد که بازیافت نفت در زمانهای اولیه برای مغزه قائم بیشتر اما در زمانهای دیرتر بازیافت نفت برای مغزه قائم و مایل یکسان می باشد. همچنین مشاهدات نشان می دهد که آب باقی مانده در هنگام اشباع کردن نفت (Srwo) با تزریق گاز قابل انتقال و تولید می باشد این پدیده اثر و نقش نفوذپذیری نسبی ( $k_r$ ) را در سه فاز نشان می دهد.

<sup>1</sup> Displacement Rate

<sup>2</sup> Connate Water

<sup>3</sup> Gravity drainage

<sup>4</sup> Kerosene