



دانشگاه تربیت مدرس  
دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد  
mekanik - طراحی کاربردی

تحلیل و ارزیابی تنشهای پسماند جوش در مخازن تحت فشار  
به روش اجزاء محدود

استاد راهنمای:

## چکیده

فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی منجر به ایجاد تغییرات پیچیده فیزیکی و متالورژیکی در قطعه کار می شود. در این فرآیند همچنین عوامل غیر خطی کتنده ماده نظری پارامترهای وابسته به دمای جوش باعث پیچیده تر شدن بیشتر مسئله می شود. به همین جهت ارائه یک مدل ریاضی دقیق حرارتی و تنشی در این شرایط بسیار مشکل است. با توجه به کاربرد وسیع مخازن تحت فشار و لوله ها در صنعت و استفاده فراوان از روش های مختلف جوشکاری لزوم بسط دادن تحلیل تنشهای پسماند ناشی از جوش به این کاربرد مهم صنعتی بسیار اهمیت می یابد.

در این تحقیق یک تحلیل حرارتی - مکانیکی گذراي سه بعدی برای جوشکاری قوسی با گاز محافظه به روش اجزاء محدود با المان Solid برای دو هندسه یکی جوشکاری تیگ در دو حالت یک پاس و سه پاس و دیگری جوشکاری میگ در حالت یک پاس انجام شده است. به خاطر اینکه حرارت تولید شده در اثر کرنش الاستو - پلاستیک در جوشکاری نسبت به حرارت ایجاد شده توسط قوس الکتریکی ناچیز می باشد؛ لذا تحلیل حرارتی - مکانیکی به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول یک تحلیل انتقال حرارت گذراي سه بعدی انجام شده و تاریخچه حرارتی جوش محاسبه می گردد. در بخش دوم با استفاده از نتایج دمایی بدست آمده از بخش نخست، یک تحلیل ترموم- الاستو - پلاستیک گذراي سه بعدی برای محاسبه تغییر شکلها، کرنش ها و تنش های گذرا و پسماند جوش انجام می گردد. سپس نتایج با داده های تجربی موجود مقایسه می گردد. در این پایان نامه تمامی خواص مکانیکی ماده به صورت تابعی از دما لحاظ می شوند.

از نتایج این تحقیق می توان به دقت بالاتر نتایج تحلیل سه پاس المان Solid نسبت به تحلیل تک پاس برای هندسه تیگ و شرایط جوشکاری و تطابق بسیار خوب نتایج با داده های تجربی اشاره نمود. همچنین در هندسه میگ نتایج المان Solid در مورد تنش محوری از المان Shell به داده های تجربی نزدیکتر و در مورد تنش محیطی دورتر می باشد. علاوه بر این می توان گفت روش عددی اجزاء محدود قادر به پیش بینی نتایج تنش پسماند جوشکاری می باشد.

**واژگان کلیدی:** تنش پسماند، جوش محیطی، روش اجزاء محدود، جوشکاری تیگ، جوشکاری میگ، چند پاس، مدل حرارتی و مکانیکی سه بعدی، ANSYS

## فهرست مطالب :

عنوان .....	صفحة
۱. مقدمه و معرفی .....	۱
۲. مقدمه ای بر جوشکاری و اصول حرارتی جوشکاری با قوس الکتریکی .....	۵
۲،۱. تعریف جوش .....	۵
۲،۱،۱. برتریهای روش جوشکاری نسبت به پرج .....	۵
۲،۱،۲. مشکلات روش جوشکاری .....	۶
۲،۱،۳. عوامل مهم در موفقیت فرآیند جوشکاری .....	۷
۲،۱،۴. رده بندی فرآیندهای جوشکاری .....	۷
۲،۲. تقسیم بندی روشاهای جوشکاری .....	۸
۲،۳. انواع روشاهای جوشکاری قوس الکتریکی .....	۱۰
۲،۳،۱. اصول فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ .....	۱۱
۲،۳،۲. جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی .....	۱۳
۲،۳،۳. جوشکاری تنگستن با گاز .....	۱۴
۲،۴. بیان مدل ریاضی حرارت وارد شده به منطقه جوشکاری .....	۱۹
۲،۵. مشخصات جریان حرارت در جوشکاری قوسی .....	۲۳
۲،۵،۱. عوامل مؤثر .....	۲۳
۲،۵،۲. حالتهای شبه ساکن و غیر ساکن .....	۲۴
۲،۵،۳. عوامل مؤثر بر نرخ خنک کاری منطقه متأثر از حرارت .....	۲۴
۲،۵،۴. پرهیز از خرابی احتمالی جوش .....	۲۵
۳. تنشهای پسماند و روشاهای اندازه گیری آن .....	۲۶
۳،۱. تشن پسماند .....	۲۶
۳،۲. انواع تنشهای پسماند .....	۲۷
۳،۳. عوامل ایجاد کننده تنش های پسماند .....	۲۹
۳،۴. تغییر شکلهای جوشکاری .....	۳۲

۳۳	..... ۱،۴،۳ دلایل تنشها و تغییر شکل‌های جوشکاری
۳۵	..... ۲،۴،۳ رشد تنش طولی در حین فرآیند جوشکاری
۴۰	..... ۳،۴،۳ رشد تنش عرضی در حین فرآیند جوشکاری
۴۱	..... ۵،۳ روابط اساسی برای یک میدان تنش پسمند صفحه ای دو بعدی
۴۳	..... ۳،۶ تنش‌های جوشی پسمند و تنش‌های عکس العملی
۴۳	..... ۷،۳ حرکت فلز در زمان جوشکاری
۴۵	..... ۸،۳ روش‌های تجربی برای اندازه گیری تنش‌های پسمند در قطعات مهندسی
۴۷	..... ۱،۸،۳ راهنمای انتخاب روش
۵۰	..... ۲،۸،۳ معرفی روشهای مختلف
۵۷	..... ۹،۳ اهمیت روش‌های عددی در تحلیل تنش‌های پسمند
۵۷	..... ۱۰،۳ راههای کاهش تنش پسمند
۵۸	..... ۴ مدل ترمومکانیکی جوش و بررسی پارامترهای مؤثر در آن
۵۸	..... ۴،۱ تاریخچه
۶۰	..... ۴،۲ بررسی اثر فیلدهای مختلف مؤثر در جوشکاری
۶۴	..... ۴،۳ مدل ترمومکانیکی فرآیند جوشکاری
۶۵	..... ۴،۱،۳،۴ بررسی تفصیلی این روشهای
۶۵	..... ۴،۲،۳،۴ مدل‌های مرسوم جوش محیطی
۶۶	..... ۴،۳،۴ پارامترهای مهم در مدل‌سازی
۶۸	..... ۴،۳،۴ تقارن دورانی در جوش‌های محیطی
۶۸	..... ۴،۴ بررسی اثر ترتیب جوشکاری در جوش‌های چند پاس
۷۲	..... ۴،۵ توری آنالیز کرنش ذاتی
۷۳	..... ۴،۶ روش کرنش ویژه
۷۴	..... ۴،۷ تخمین تنش پسمند
۷۶	..... ۵ مدل المان محدود جوش
۷۶	..... ۵،۱ فرمول بندی المان محدود جوش
۷۷	..... ۵،۱،۱ آنالیز المان محدود برای فیلد حرارتی

۸۰	۲،۱. آنالیز المان محدود برای فیلد مکانیکی .....
۸۴	۳،۱. مدل کردن عملکرد مکانیکی ماده .....
۸۴	۴،۱. فرمولاسیون کرنش بزرگ .....
۸۵	۵،۱. پلاستیسیته .....
۸۷	۶،۱. قانون نرخ کرنش Brust .....
۸۹	۷،۱. بررسی اثر پلاستیسیته انتقالی .....
۹۲	۸،۱. چند رابطه تجربی مربوط به آنالیز حرارتی .....
۹۲	۹،۱. افزودن ماده پر کننده جوشکاری .....
۹۳	۱۰،۱. روش تولد المان .....
۹۴	۱۱،۱. روش حرکت المان .....
۹۸	۱۲،۱. چند ویژگی نرم افزار ANSYS ، استفاده شده در این تحقیق .....
۹۸	۱۳،۱. تولد و مرگ المان .....
۹۹	۱۴،۱. اطلاعات اصلی مربوط به آنالیز غیر خطی .....
۱۰۲	۱۵،۱. آنالیز میدان کوپله .....
۱۰۳	۱۶،۱. جمع بندي دقیق روابط تنش-کرنش افزایشی در نرم افزار .....
۱۰۴	۱۷،۱. مدل حرارتی .....
۱۰۴	۱۸،۱. هندسه تیگ .....
۱۰۵	۱۹،۱. هندسه میگ .....
۱۰۶	۲۰،۱. انتخاب المان حرارتی و مدل المان محدود .....
۱۰۸	۲۱،۱. محاسبات مربوط به مدل حرارتی تیگ .....
۱۱۰	۲۲،۱. محاسبات مربوط به مدل حرارتی میگ .....
۱۱۲	۲۳،۱. شرایط مرزی حرارتی .....
۱۱۲	۲۴،۱. مدل مکانیکی .....
۱۱۲	۲۵،۱. انتخاب المان سازه ای و مدل المان محدود .....
۱۱۲	۲۶،۱. خواص مکانیکی ماده در آنالیز تیگ .....
۱۱۵	۲۷،۱. خواص مکانیکی ماده در آنالیز میگ .....
۱۱۷	۲۸،۱. اعمال تاریخچه دمایی در مدل مکانیکی .....

۱۱۷	..... ۵،۴۵. اعمال دمای برش
۱۱۸	..... ۴،۶. شرایط مرزی مکانیکی
۱۱۸	..... ۴،۷. فرضهای روش المان محدود
۱۱۹	..... ۴،۸. توضیحات کلی درباره فرآیند حل مسأله
۱۲۰	..... ۶. نتایج مدل المان محدود
۱۲۰	..... ۶،۱. نتایج مدل‌های حرارتی
۱۲۰	..... ۶،۱،۱. نتایج مدل حرارتی تک پاس تیگ
۱۲۵	..... ۶،۱،۲. نتایج مدل حرارتی سه پاس تیگ
۱۳۰	..... ۶،۱،۳. نتایج مدل حرارتی میگ
۱۳۱	..... ۶،۲. نتایج مدل‌های مکانیکی
۱۳۱	..... ۶،۲،۱. نتایج مدل مکانیکی تک پاس تیگ
۱۳۱	..... ۶،۲،۲. مشخصه های تغییر شکل
۱۳۲	..... ۶،۲،۳. تنشها و کرنشهای گذرا
۱۳۷	..... ۶،۲،۴. تنش پسماند
۱۴۲	..... ۶،۲،۵. نتایج مدل مکانیکی سه پاس تیگ
۱۴۷	..... ۶،۲،۶. نتایج مدل مکانیکی میگ
۱۵۱	..... ۶،۳. مقایسه نتایج با روشهای تجربی و نتیجه گیری
۱۵۱	..... ۶،۳،۱. مدل تیگ
۱۶۶	..... ۶،۳،۲. مدل میگ
۱۷۰	..... ۶،۴. خلاصه نتایج و پیشنهادات
۱۷۰	..... ۶،۴،۱. نتایج حرارتی
۱۷۲	..... ۶،۴،۲. نتایج مکانیکی
۱۷۵	..... ۶،۴،۳. پیشنهادات
۱۷۶	..... فهرست مراجع
۱۸۰	..... ضمیمه

## ۱. مقدمه و معرفی:

جوشکاری به طور وسیعی در صنایع مختلفی مثل هوا و فضا، ساخت کشتی، هسته ای، پل سازی و ماشین سازی به کار می رود. جوشکاری محیطی لوله ها نیز کاربردهای عملی بسیار زیادی دارد مثل سیستمهای لوله کشی راکتور بویلر آب، سیستم لوله کشی انتقال نفت و سیستم لوله کشی بخار [۱]. فرآیند جوشکاری منجر به توزیع غیر یکنواختی از درجه حرارت می شود، که با کرنشهای حرارتی و تغییر شکلهای پلاستیک محلی همراه است. تنشهای پسماند حاصل شده سبب مسائل مهمی چون شکست و کاهش مقاومت کمانشی سازه می شود [۲]. برای گسترش تکنولوژی جوشکاری، فهم بهتر پدیده پیچیده ترمومکانیکی در حین جوشکاری لازم است. این درک می تواند با استفاده از شبیه سازی کامپیوتر به صورت بهینه صورت گیرد [۳].

هنگام طراحی سازه جوشی می بایست پارامترهای طراحی و ساخت از قبیل خصامت ورق، طرح اتصال، شرایط جوشکاری، ترتیب جوشکاری و روش جوشکاری را به نحوی تغییر داد که اثرات زیان آور عیوب جوشکاری از جمله تنش های پسماند به میزان قابل قبولی کاهش یابد. نائل شدن به این هدف در مرحله اولیه طراحی خیلی بهتر از مواجهه با مشکلات آتی در مرحله ساخت است. برای این منظور، انجام حداقل دو نوع آنالیز ضروری است:

- ۱) آنالیز تنشهای حرارتی گذرا، تنشهای پسماند و انحراف جوش
- ۲) آنالیز اثرات تنشهای حرارتی، تنشهای پسماند و انحراف بر روی کارکرد (سرвис دهی) سازه های جوشی.

با توجه به مطالب فوق، استفاده از روش های عددی و مخصوصاً روش اجزاء محدود جهت تخمین تنش های پسماند ضروری به نظر می رسد. در این رابطه موارد زیر بررسی است:

- ۱) آنالیز میدان دمای گذرا و غیر یکنواخت جوش
- ۲) آنالیز تنشهای پسماند و انحراف جوش
- ۳) کاهش دادن میزان تنشهای پسماند و انحراف جوش
- ۴) اثرات جوش بر روی مقاومت

در این تحقیق فقط موارد (۱) و (۲) بررسی می شوند.

تشهای پسماند در یک جزء یا سازه توسط کرنشهای دائمی داخلی ناسازگار ایجاد می شوند. آنها ممکن است در هر مرحله از سیکل عمر سازه از شروع تولید ماده تا تحویل نهایی ایجاد و یا تغییر نماید. جوشکاری یکی از مهمترین دلایل تشهای پسماند است. تشهای پسماند کشی بزرگی که اندازه حداقل آن تا مقاومت تسلیم ماده اتصال داده شده را در بر می گیرد، توسط یک تشن پسماند فشاری در نقطه ای دیگر از سازه متعادل می شود.<sup>[۴]</sup>

تشهای پسماند کشی مضر هستند چون منشأ آغاز و رشد ترکهای خستگی هستند و جوشکاریها اغلب به صورت ویژه به خستگی به دلیل وجود تمرکز تشن که از جمله نقايسچه جوشکاری است، حساس هستند. علاوه بر این در منطقه جوش تشهای پسماند به محدوده تشهای اعمال شده سازه افزوده می گردد که منجر به افزایش محدوده تشن فعال و نهایتاً باز کردن ترکها می گردد. بنابر این نرخ رشد ترک به طور قابل ملاحظه ای در جوشها افزایش می یابد. تشهای پسماند فشاری عموماً سودمند هستند ولی سبب کاهش بار کمانشی می گردند. همچنین تشهای پسماند غشایی ممکن است بر پاسخ دینامیکی اثر بگذارد به عنوان مثال در سازه های با ضخامت کم تشهای پسماند غشایی فرکانشهای تشدید و شکل مودهای ارتعاشی را تغییر خواهند داد.<sup>[۵]</sup>

تشهای پسماند ایجاد شده توسط جوشکاری ممکن است عملکرد مکانیکی کل سازه را به چندین طریق تحت تاثیر قرار دهد. وقتی حساسیت موضعی برای رشد ترک در منطقه متأثر از حرارت<sup>۱</sup> در نزدیکی جوش اهمیت می یابد، مهم است که تخمین خوبی از میدان تشن پسماند در این منطقه داشت. توسعه سریع سخت افزار کامپیوتر و نرم افزارهای المان محدود، شبیه سازی عددی ایجاد تشن پسماند را تسهیل کرده است. همچنین واضح است که قابلیت نرم افزارهای امروزی چه در دمای بالا و چه در هنگام سرمایش و انتقال فازهای حالت جامد نسبت به دانش موجود خواص فولاد بیشتر است. بنابراین درک بهتر خواص ماده در طول این انتقال فازها برای تخمین نسبتاً خوب تشهای پسماند در ماده جوش و منطقه متأثر از حرارت مورد نیاز است. اندازه تشهای پسماند نزدیک جوش به مقدار زیادی به مدلسازی انتقال فاز ماده بستگی دارد.<sup>[۶]</sup>

طبیعت پیچیده فرآیند جوشکاری منجر به مشکلات فراوان در مدل کردن و آنالیز کردن با روشهای عددی می گردد. این پیچیدگیها عبارتند از خواص حرارتی و مکانیکی متغیر با درجه حرارت، انتقال حرارت گذرا با شرایط مرزی پیچیده، منابع حرارتی متحرک، تغییرات و انتقال فازها، شرایط پیچیده تشهای پسماند و مشکلاتی در اندازه گیریهای تجربی در دمای بالا. در مجموع بیشتر مشکلات

جوشکاری مسائل کوپل شده از شاخه های مختلف مهندسی است. به عنوان مثال جریان سیال، ترمودینامیک، الکترو مغناطیس، توان الکتریکی و علم مواد همگی در مطالعه حوضچه مذاب جوش مورد نیاز است. به دلایل فوق استفاده از روش عددی احتیاط و دقت زیادی را طلب می کند [۷]. پیش بینی تنشهای پسماند بوسیله مدلسازی عددی جوشکاری و دیگر روشهای تولید در سالهای اخیر در تحقیقات مخازن تحت فشار و لوله کشی به سرعت افزایش یافته است. مدلسازی جوشکاری از نظر تکنولوژی و محاسباتی در حال رشد است و ساده سازی و ایده آل سازی خواص ماده، پارامترهای فرآیند و هندسه، اجتناب ناپذیر است. مدلسازی عددی یک وسیله قدرتمند برای پیش بینی تنش پسماند است ولی سنجش درستی آن با نتایج تجربی لازم است [۵].

مشخص گردیده است که پروسه های موجود برای ارزیابی صحت سازه در اکثر موارد قادر به پیش بینی اثرات تنشهای پسماند است و در برخی موارد نیز قادر به تخمین اثرات تنشهای پسماند بر عملکرد سازه نیست.

به دلیل ضخامت نسبتاً زیاد لوله ها در بعضی صنایع جوشکاری محیطی در چند پاس صورت می گیرد. این امر پیش بینی شکل تنشهای پسماند و خصوصاً تغییرات شکل آنها در طول ضخامت را مشکل می کند. هنگام ارزیابی خطر رشد بعضی عیوب از جمله درزهای سطحی در سیستم لوله کشی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری نقش بیشتری در میدان تنش مجموع نسبت به عوامل دیگری مثل فشار داخلی، گرادیانهای درجه حرارت و نیروهای واکنش تکیه گاهی ایفا می کنند. پس تخمین خوب مقدار میدان تنش پسماند مورد نیاز است. همچنین میدان تنش ناشی از جوشکاری ممکن است برای ارزیابی ریسک شکست استاتیک در سیستم لوله ها شامل مواد دارای خاصیت شکست ترد، اهمیت زیادی داشته باشد. مثلاً تنش پسماند کششی بزرگ محوری در منطقه متأثر از حرارت در سطح داخلی لوله های فولاد ضد زنگ یکی از سه فاکتور اثر گذار در ترکهای خورده ای تنشی درون دانه ای<sup>۱</sup> می باشد. عوامل دیگر، حساسیت ماده و سیال دارای مقدار اکسیژن بالا گذرنده از درون لوله می باشد. با این وجود شکل تنشهای پسماند جوشکاری بستگی به چند فاکتور مثل قیود مکانیکی، نسبت ضخامت دیواره به قطر لوله، حرارت ورودی، تعداد پاسهای جوشکاری و ترتیب و توالی پاسها دارد [۸].

تنشهای پسماند ممکن است با روشهای غیر مخرب مثل پراش اشعه ایکس، پراش نوترون، روشهای مغناطیسی و آلتراسونیک اندازه گیری شوند؛ یا با روشهای مخرب موضعی مثل سوراخکاری و رینگ

هسته و روش‌های سوراخ عمیق و یا با روش‌های قطعه قطعه کردن مثل خارج کردن بلوک‌ها، چاک دادن قاچ کردن و یا لایه کردن. در انتخاب روش اندازه گیری بهینه باید تحلیل حجمی، ماده، هندسه و دسترسی را در نظر گرفت.<sup>[5]</sup>

فصول بعدی پایان نامه را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

در فصل دوم مقدمه‌ای بر مبحث جوشکاری و اصول جوشکاری با قوس الکتریکی بیان می‌گردد. فصل سوم به تنش‌های پسماند و مکانیزم ایجاد تنش‌های پسماند در جوش می‌پردازد و روش‌های متداول اندازه گیری آن را بیان می‌کند.

در فصل چهارم مدل ترمومکانیکی جوش به همراه تاریخچه‌ای از محققین و روش‌های مختلف محاسبه تنش پسماند بیان می‌شود.

در فصل پنجم مدل المان محدود استفاده شده در تحقیق و فرمول بندی آن و ویژگیهای نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق از جمله روش‌های حل مسائل غیر خطی و حرارتی گذرا و روش‌های افزودن ماده پر کننده بیان می‌شود و بالاخره در فصل ششم نتایج به دست آمده از مدل‌های اجزاء محدود ارائه می‌شود و نتایج عددی با داده‌های تجربی مقایسه می‌شود.